

W przypadku problemów z odbiorem MUX8 należy zastosować jedno z dwóch rozwiązań:

1. Zmiana regionu w ustawieniach dekodera na kraj „Finland”





2. Aktualizacja oprogramowania dekodera DVBT2 – poniżej wymagane kroki:

Krok 1: [Rozpakuj plik ZIP \(oprogramowanie\)](#) i zapisz go na pendrive'ie, upewnij się, że pendrive zawiera TYLKO TEN PLIK.

Krok 2: Podłącz pendrive do portu USB dekodera, włącz dekodery.

Naciśnij przycisk MENU na pilocie, znajdź opcję TOOL, a następnie wybierz "Upgrade by USB".



OK, aktualizacja oprogramowania została zakończona.