

TS 05
Fiber glass fabric
Glasgewebe
Steklotkanь



TS 05

TS 05

Gramatura: 400 g/m² Zawartość: 0,5 m²
Grammage: 400 g/m² Content: 0,5 m²
Gewicht: 400 g/m² Gehalt: 0,5 m²
Плотность: 400 г/м² Содержание: 0,5 м²

APP[®]
AUTO-PLAST PRODUKT

APP[®]
AUTO-PLAST PRODUKT



- PL**
1. Naprawiając powierzchnię odrzucić mechanicznie materiałem ściernym P36-P60.
 2. Oczyszczyć i odfusować zmywaczem APP W900.
 3. Wyciąć odpowiedni kawałek tkaniny szklanej biorąc pod uwagę dodatkowy margines 3-5 cm.
 4. Wymieszać żywicę poliestrową z 3-4 % dodatków utwardzacza.
 5. Wymieszać żywicę poliestrową z 3-4 % dodatków utwardzacza.
 6. Nanieść mieszaninę na odrdzewioną i odfuszoną powierzchnię używając pędzla lub wałka.
 7. Przyłożyć do naprawianej powierzchni wcześniej przygotowany kawałek tkaniny.
 8. Za pomocą pędzla lub wałka nanieść na naprawianą powierzchnię mieszaninę żywicy i utwardzacza. Podczas laminowania należy usunąć powietrze i pęcherzyki powietrza powstałe podczas nanoszenia żywicy. W razie potrzeby należy nakładać kilka warstw tkaniny szklanej.
 9. Po upływie 50-60 minut naprawiana powierzchnia może być obrabiana mechanicznie i pokrywana produktami poliestrowymi, gruntami i podkładami.

- EN**
1. Mechanically derust the repaired surface with glass-paper P36-P60.
 2. Clean and degrease with APP W900 remover.
 3. Cut out a piece of glass fabric, of adequate size, taking into consideration the additional margin of 3-5 cm.
 4. Mix polyester resin with 3-4 % of hardener.
 5. Apply the mixture on derusted and degreased surface, using brush or roller.
 6. Put the prepared piece of the fabric on the repaired surface.
 7. Apply the mixture of resin and hardener on the repaired surface by means of a brush or roller. When laminating, remove air bubbles created when applying resin. If needed, put a few layers of glass fabric.
 8. After 50-60 minutes the repaired surface may be treated mechanically and covered with polyester products, priming paints and coatings.

- DE**
1. Die zu bearbeitende Oberfläche mechanisch mit einem Schleifmaterial P36-P60 entrostet.
 2. Die Oberfläche reinigen und mit dem Abbeizmittel APP W900 entfetten.
 3. Ein ausreichend großes Stück des Glasgewebes mit Berücksichtigung eines zusätzlichen Randes 3-5 cm ausschneiden.
 4. Das Polyesterharz mit 3-4 % Härterzusatzöl vermischen.
 5. **ACHTUNG!** Die Zeit der Verwendbarkeit der Mischung in der Temperatur +20°C beträgt 10-15 Minuten.
 6. Die Mischung auf eine entrostete und entfettete Oberfläche mit einem Pinsel oder einer Rolle auftragen.
 7. An die bearbeitete Oberfläche das vorher vorbereitete Stück des Glasgewebes anlegen.
 8. Auf die bearbeitete Oberfläche mit einem Pinsel oder einer Rolle die Mischung aus Harz und Härter auftragen. Während der Laminierung die bei der Auftragung des Harzes entstandenen Luftblasen entfernen. Falls erforderlich mehrere Schichten des Glasgewebes aufeinanderlegen.
 9. Nach 50-60 Minuten kann die reparierte Oberfläche mechanisch bearbeitet und mit Polyesterprodukten, Grundierungsmitteln und Untergründen beschichtet werden.

- FR**
1. Enlever la rouille, mécaniquement, avec l'abrasif P36-P60, sur la surface à restaurer.
 2. Nettoyer et enlever la graisse avec l'édoussant APP W900.
 3. Couper un morceau de tissu de verre d'une dimension appropriée en tenant compte d'une marge supplémentaire de 3-5 cm.
 4. Mélanger la résine polyester avec l'additif à 3-4 % comme agent de durcissement.
 5. Appliquer le mélange sur la surface dérouillée et dégraissée en utilisant un pinceau ou un rouleau.
 6. Appliquer le mélange sur la surface préparée au préalable sur la surface à restaurer.
 7. Poser le mélange de résine et d'agent de durcissement sur la surface à restaurer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Durant la laminification, il faut enlever les bulles d'air formées pendant la pose de la résine. En cas de besoin, poser quelques couches de mat de verre.
 8. Au bout de 50-60 minutes, la surface à restaurer peut être traitée mécaniquement et recouverte de produits polyesters, de crépis et de peintures de fond.

- ES**
1. Eliminar mecánicamente el óxido de la zona reparada, con material abrasivo P36-P60.
 2. Limpiar y desengrasar con limpiador APP W900.
 3. Recortar un trozo adecuado del tejido de fibra de vidrio, teniendo en cuenta un margen complementario de 3-5 cm.
 4. Mezclar la resina de poliéster con 3-4 % de endurecedor.
 5. **ATENCIÓN!** La mezcla resulta útil durante 10-15 minutos, a temperatura de 20°C.
 6. Aplicar la mezcla sobre superficie limpia de óxido y desengrasada, utilizando una brocha o rodillo.
 7. Colocar el trozo de tejido sobre la superficie a reparar.
 8. Aplicar la mezcla de resina y endurecedor, sobre la zona reparada, utilizando una brocha o rodillo. Durante el laminado, eliminar las burbujas de aire presentes en la resina. Si fuese necesario, aplicar varias capas del tejido de fibra de vidrio.
 9. Transcurridos 50-60 minutos, la superficie reparada puede ser procesada mecánicamente y recubierta con productos de poliéster, imprimaciones y minos.

- RU**
1. Ремонтную поверхность механически очистить от ржавчины абразивным материалом P36-P60.
 2. Очистить и обезжирить смывкой APP W900.
 3. Вырезать кусок стекляной ткани соответствующей величины с учетом дополнительных краев 3-5 см.
 4. Тщательно перемешать полиэфирную смолу с добавкой 3-4 % отвердителя.
 5. **ВНИМАНИЕ!** Время пригодности смеси при температуре +20°C составляет 10-15 минут.
 6. При помощи кисти или валика нанести смесь на очищенную от ржавчины и жира поверхность.
 7. На ремонтную поверхность наложить ранее подготовленный кусок стеклоткани.
 8. При помощи кисти или валика нанести смесь смолы и отвердителя на ремонтную поверхность. Во время ламинирования следует удалять пузырьки воздуха, образовавшиеся при нанесении смолы. В случае необходимости следует наложить несколько слоев стеклоткани.
 9. По истечении 50-60 минут ремонтную поверхность может быть обработана механически и покрыта полиэфирными материалами, основами и грунтовками.

- UA**
1. З ремонтної поверхні видаляти іржу механічним способом наждачним матеріалом P36-P60.
 2. Почистити і обезжирити рідиною для мивання APP W900.
 3. Вирізати відповідної величини кусок склової тканини, беручи до уваги додаткове поле 3-5 см.
 4. Ретельно перемішати поліестерну суміш, додавши 3-4 % ушліфованню.
 5. **ПРИМІТКА!** Час придатності суміші для використання за температури +20°C становить 10-15 хвилин.
 6. Нанести суміш на обезжирену поверхню без іржі за допомогою пензля або валика.
 7. Прикладати до ремонтної поверхні раніше підготовлений кусок тканини.
 8. За допомогою пензля або валика нанести суміш смолы і ушліфованню на ремонтную поверхню. Під час ламінування потрібно усунути пухирці повітря, які виникли протягом нанесення смолы. При необхідності накласти декілька шарів склової тканини.
 9. Через 50-60 хвилин ремонтную поверхню можна обробити механічним способом і покрити поліестеровими продуктами, грунтовками та основами.

APP Nr 010902



APP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września
tel. +48 61 437 00 00, bok@app.com.pl

www.APP.com.pl

Made in EU

Made in EU

5 907782 001193