

ARQUS

Cynk Uniwersalny

ARQUS

Farba galwanizująca w sprayu.

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Farba galwanizująca. Powłoka z cynkiem bardzo dobrze zabezpiecza metale przed korozją i solą. Skutecznie zabezpiecza zbiorniki, słupy, złącza spawane, ogrodzenia, prace stolarskie. Nadaje się również do przywrócenia odporności na korozję po gwintowaniu, cięciu lub spawaniu.

Puszka o pojemności 400 ml wystarcza na pokrycie powierzchni 1,5 - 2 m² w zależności od koloru podłoża, grubości każdej warstwy i ilości nałożonych warstw.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w temperaturze pomiędzy 10°C a 25°C, przy wilgotności powietrza do 60%. Temperatura podłoża musi być taka sama jak otoczenia, aby uniknąć problemów z przyczepnością i wykończeniem. Aby uzyskać optymalny efekt, rozpylać z odległości 20-25 cm. Podczas użytkowania należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (rękawice, gogle i maski).

Powierzchnię oczyścić z tłuszczu i kurzu. Usunąć rdzę. Zabezpieczyć elementy, które nie będą poddawane obróbce. Energicznie wstrząsać puszką przez 2 minuty. Wykonać próbę na innej powierzchni. Nakładać kilka cienkich warstw krzyżujących się ze sobą, zachowując odstępy 3-5 minutowe pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Nie nakładać na farby syntetyczne.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła. Stosować wyłącznie w porze suchej, w miejscach osłoniętych od wiatru i w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzegać ostrzeżeń na etykietach.

DANE TECHNICZNE

Metalowe puszki napełniane pod ciśnieniem 15 bar

Pojemność netto

400 ml

Wygląd

Puszka aerozolowa

napełniona cieczą pod ciśnieniem

Kolor

Metalu

Zapach

Rozpuszczalnika

Gęstość w 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Ciśnienie w 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Ciśnienie w 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Temperatura zapłonu

< 0° C

Suche pozostałości cynku

3.7%

Lepkość - kubek Forda 4

od 14" do 18"



Sucha pozostałości w puszcze	24%
Granulacja	od 6 do 7 μm
Połysk	8
Grubość 2 warstw	9 μm
Grubość 4 warstw	36 μm
Odporność na ciepło	do 600°C
Czas schnięcia:	
Bez pyłu	10 minutach
Dla dotyku	20 minutach
Całkowite utwardzenie	po 24 godzinach

UTYLIZACJA

Sprawdzić, czy w pojemniku nie ma pozostałości farby. Pusty pojemnik należy wyrzucić do odpowiednich pojemników na surowce wtórne. Pojemniki zawierające pozostałości farby muszą być oddane do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Informacje podane w karcie technicznej opierają się na wiedzy naukowej. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki prawidłowego postępowania. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia produktów pod kątem ich zgodności z zamierzonym zastosowaniem. Stosowanie i przetwarzanie produktów odbywa się poza bezpośrednią kontrolą producenta i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Dracop sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zastosowania produktów.