

1ICP4/57/64



R3241B



Li-ion00



“新新”牌五、六月份投入生产，已出现严重故障，请一律禁止使用。请予置于高温环境内。