VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR

GM | CHEV SPIN 1.8L AT LTZ 2014 / 2015

Data da Vistoria 25/07/2019 11:44:51

Laudo nr: 1059381

Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)

5930444 Cód. da Consulta:

Data da Consulta: 25/07/2019 11:33:34

GM | CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Marca / Modelo:

Ano / Modelo: 2014 / 2015

Cor / Combustível: BRANCA / ALCOOL/GASOLINA

Cidade / UF (BIN): SAO LOURENCO DA MATA / PE

Chassi (BIN): 9BGJC75Z0FB158144

Motor (BIN): FCG016540 Câmbio (BIN): R4199A7379 Renavam: 01028859004

Nr. Lacre da Placa:

OYO3023

Solicitante: PEDRAGON VEÍCULOS - AV. RUI BARBOSA

SAO LOURENCO DA MATA - PE

SAO LOURENCO DA MATA / PE Cidade / UF:

Chassi: 9BGJC75Z0FB158144

Nr. Motor: FCG016540 Nr. Caixa de Câmbio: R4199A7379

CRLV:

Hodômetro 387831





SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS



NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo



ATENÇÃO antes da comercialização do veículo



APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo



REPROVADO com apontamento e / ou restrição





ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "ETA" - PISO/ ASSOALHO:

115 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante


LACRE DA PLACA:

211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

OBSERVAÇÃO: VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO.*** MOTIVO: CAIXA DE AR LADO DIREITO AMASSADA.*** ITENS DE IDENTIFICAÇÕES DO VEÍCULO: CHASSI, MOTOR, CÂMBIO, ETIQUETAS ON LINE, VIDROS E CINTOS DE SEGURANÇA ENCONTRAM-SE EM ESTADO DE ORIGINALIDADE, SEM PROCEDIMENTO DE ADULTERAÇÃO *** VEÍCULO APRESENTA PORTA DIANTEIRA DIREITA E TAMPA DO PORTA-MALAS AMASSADAS.*** VALE RESSALTAR QUE CONSTAM RESTRIÇÕES OU DÉBITOS PARA A PLACA OYO3023.***







Data da Vistoria: 25/07/2019 11:44:51

Unidade: RECIFE

Solicitante: PEDRAGON VEÍCULOS - AV. RUI BARBOSA

Perito em Identificação Veicular: MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA JUNIOR


Emitido por: ADRIELE DE ALMEIDA SOUZA

VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI









- 041 Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.
- 048 Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO



068 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

HODÔMETRO



253 - Hodometro fotografado.

ADRIELE DE ALMEIDA SOUZA Emitido Por

MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA JUNIOR

Perito(a) em Identificação Veicular

IMPORTANTE

A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR

IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - VISION VISTORIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.306.668/0001-48 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Pagina 4 de 4