

 VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR E PROCEDÊNCIA VEICULAR


HONDA | I/HONDA HR-V EX CVT 2015 / 2016

Data da Vistoria: 13/09/2019 08:09:16
 Laudo nr: 1088526
 Consulta: AUTO PERICIA (AUTOCREDCAR)
 Cód. da Consulta: 5989458
 Data da Consulta: 12/09/2019 16:17:27
 Marca / Modelo: HONDA | I/HONDA HR-V EX CVT
 Ano / Modelo: 2015 / 2016
 Cor / Combustível: MARROM / ALCOOL/GASOLINA
 Cidade / UF (BIN): RIO DE JANEIRO / RJ
 Chassi (BIN): 8C3RV2850G1103311
 Motor (BIN): R18ZC6303311
 Câmbio (BIN): SEM REGISTRO NA BIN.
 Renavam: 01068062930
 Nr. Lacre da Placa: 008210298-8

RIO DE JANEIRO - RJ

LSG3576

Solicitante: AUTO LINE HONDA JABOATÃO
 Cidade / UF: RIO DE JANEIRO / RJ
 Chassi: 8C3RV2850G1103311
 Nr. Motor: R18ZC6303311
 Nr. Caixa de Câmbio: SEM CAMPO VISUAL
 CRLV:
 Hodômetro: 33725



SIGNIFICADO DOS ÍCONES REFERENTE AO RESULTADO DAS FONTES PESQUISADAS

-  NADA CONSTA que impeça a comercialização do veículo
-  ATENÇÃO antes da comercialização do veículo
-  APROVADO COM APONTAMENTO antes da comercialização do veículo
-  REPROVADO com apontamento e / ou restrição



ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR:

- ✔ 089 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

ETIQUETA "ETA" - BATENTE DA PORTA:

- ✔ 102 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

- ✔ 124 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

- ✔ 135 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

- ✔ 146 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

- ✔ 157 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

- ✔ 168 - Original/Dentro dos padrões do fabricante

VIDRO TRASEIRO:

- ✔ 201 - Original/Dentro dos padrões do fabricante


LACRE DA PLACA:

- ✔ 211 - Lacre de plástico com numeração sem vestígios de violação

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO:

- ✔ 247 - Realizamos nesta data, a fim de verificar se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros e no cadastro de veículos sinistrado, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo). **IMPORTANTE:** A TERCEIRA VISÃO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ela realizada e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contem apenas uma quantidade de veículo cadastrados, podendo haver casos de NÃO informados e ainda que a inclusão do veículo nos bancos de dados de leilão pode ocorrer em até 90(noventa) dias após a realização do referido leilão.

OBSERVAÇÃO: VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO. *** GRAVAÇÃO DO CHASSI: Dentro do padrão do fabricante, mantendo a forma o calibre e o alinhamento.*** GRAVAÇÃO DO MOTOR: Dentro do padrão do fabricante, sem procedimentos de adulteração.*** GRAVAÇÃO DO CÂMBIO: Obstruída/sem acesso (item excluído de parecer por não haver condição visual para exame) *** ESTRUTURA: Dentro do padrão da montadora, sem corte ou emenda. *** MOTIVO: painel traseiro recuperado.*** Vale ressaltar que constam restrições ou débitos e 5 ocorrências SSP para o veículo em questão.***





ETIQUETA DA CARROCERIA



PAINEL TRASEIRO RECUPERADO



ETIQUETA DA CARROCERIA'



PLACA

5989458.8C3RV2850G1103311.13092019080916.1088526

B-A-V-I-S-I
Perícias e Vistorias Automotiv

Nrº do Laudo: 1088526
 Data da Vistoria: 13/09/2019 08:09:16
 Unidade: RECIFE
 Solicitante: AUTO LINE HONDA JABOATÃO
 Perito em Identificação Veicular: VICTOR RAFAEL DA ROCHA ANDRADE
 Emitido por: ADRIELE DE ALMEIDA SOUZA


 VISTORIA APROVADA COM APONTAMENTO

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI



✔ 018 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR



✔ 041 - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração.
 ✔ 048 - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN)

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO



❌ 066 - Gravação obstruída/sem acesso (item excluído de parecer por não haver condição visual para exame)

HODÔMETRO



✔ 253 - Hodometro fotografado.

VICTOR RAFAEL DA ROCHA ANDRADE
 Perito(a) em Identificação Veicular

ADRIELE DE ALMEIDA SOUZA
 Emitido Por

IMPORTANTE
 A 3ª VISÃO esclarece que outras informações ou sinistros podem não ter sido relatados a ela ou documentados nas bases consultadas. Por isso, se exime de qualquer responsabilidade pela não inclusão ou alteração nos dados dos veículos e/ou suas características nas fontes de informações conveniadas aos órgãos oficiais.

VISTORIA CAUTELAR
 IMPORTANTE: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a 3ª VISÃO - VISION VISTORIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.306.668/0001-48 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo, especialmente aqueles que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).