

DADOS DO VEICULO

Nº LAUDO: 376687
Nº CHASSI: JMYXLGF6WGZA01041
Nº MOTOR: 4N14BH0613
PLACA: CE PNE5488
MARCA: I
MODELO: MMC OUTLANDER 2.2 D

QUILOMETRAGEM: 72768 KM
COR: PRETA
COMBUSTIVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2016
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO

PARECER FINAL



CONFORME

168

SITUAÇÃO GERAL



| | | |
|--|---|------------------|
| | CONFORME | 168 ITENS |
| | CONFORME (CONFORME COM OBSERVAÇÃO) | 2 ITENS |
| | NÃO CONFORME | 0 ITENS |

IDENTIFICAÇÃO

ESTRUTURA

HISTÓRICO



- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações: Nada consta para histórico de roubo e furto. VEICULO COM PENDENCIA DE MULTAS NO DENATRAN.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: NEWSEDAN RL
E-MAIL: VISTORIADEKRA@NEWLAND.COM.BR
CPF: 20786198000198
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: JMYXLGF6WGZA01041
Nº MOTOR: 4N14BH0613
PLACA: CE PNE5488
MARCA: I
MODELO: MMC OUTLANDER 2.2 D

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: DIESEL
ANO FABRICAÇÃO: 2015
ANO MODELO: 2016
SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA




TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

| | | |
|---|--|--|
| RENAVAL: _____ MUNICÍPIO: FORTALEZA TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO NÚMERO DE PASSAGEIROS: 7 MONTAGEM: POTÊNCIA: 165 | CILINDRADAS: 2268 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO NÚMERO DE EXOS: CMT: 42599 PBT: 22599 CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL |
|---|--|--|

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2016 | Fabricante | MITSUBISHI |
| Câmbio | Automático | Localização da Fábrica | Okazaki |
| Carroceria | Carroceria Fechada | País | Japão |
| cc Motor | 2.2 | Portas | 4 |
| Combustível | Diesel | Região Geográfica | Ásia - Japão |
| Dígito Verificador | Dígito Gerado pelo Sistema | Tipo da Tração. | 4x4 |



CRLV



HODÔMETRO




LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



PAINEL DE INSTRUMENTO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ADICIONAL 1



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



ADICIONAL 3



ADICIONAL 2



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

| | | |
|---|--|--|
| RENAVAM: MUNICÍPIO:FORTALEZA TIPO DO VEÍCULO:UTILITARIO NÚMERO DE PASSAGEIROS:7 MONTAGEM: POTÊNCIA:165 | CILINDRADAS:2268 PROCEDÊNCIA:ESTRANGEIRO NÚMERO DE EXOS: CMT:42599 PBT:22599 CAPACIDADE DE CARGA: | DATA DI: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL |
|---|--|--|

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| Ano Fabr/Mod a partir de 99 | 2016 | Fabricante | mitsubishi |
| Câmbio | Automático | Localização da Fábrica | Okazaki |
| Carroceria | Carroceria Fechada | País | Japão |
| cc Motor | 2.2 | Portas | 4 |
| Combustível | Diesel | Região Geográfica | Ásia - Japão |
| Dígito Verificador | Dígito Gerado pelo Sistema | Tipo da Tração. | 4x4 |



ETIQUETA



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE CÂMBIO



ADICIONAL 4



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ADICIONAL 5

| ATENÇÃO | |
|--|----------------------|
| As informações obtidas através de consulta a este site não servem como certidão de regularidade. | |
| Dados informados | |
| Código RENAVAM | 010757970 |
| Placa | PR4E5488 |
| CPF/CNPJ | 078.949.858-08 |
| Dados do Veículo | |
| Indicadores de Situação do Veículo | |
| Restrição-s | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| Restrição-a | Não há |
| Restrição-g | Não há |
| Restrição-e | Não há |
| Existe ocorrência de furto/roubo ativo? | Não |
| Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Existe multa RENAVAM? | Sim |
| Existe recall? | Não |

RENAJUD

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|--|--|
| CLIENTE: NEWSEDAN RL E-MAIL: VISTORIADEKRA@NEWLAND.COM.BR CPF: 20786198000198 TELEFONE: | Nº CHASSI: JMYXLGF6WGZA01041 Nº MOTOR: 4N14BH0613 PLACA: CE PNE5488 MARCA:I MODELO:MMC OUTLANDER 2.2 D | COR:PRETA COMBUSTÍVEL:DIESEL ANO FABRICAÇÃO:2015 ANO MODELO:2016 SITUAÇÃO CHASSI:EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

| | PESQUISAS EM BASES DE DADOS | NADA CONSTA | | |
|--|---|---|--|-------------|
| | LICENCIAMENTO | NADA CONSTA | RESTRICÃO TRIBUTÁRIA | NADA CONSTA |
| | EMPLACAMENTO | UF:CE | RESTRICÃO VEICULO SINISTRADO | NADA CONSTA |
| | MULTAS, IPVA E OUTROS | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE AVERBAÇÃO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO JUDICIAL | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA | NADA CONSTA |
| | ARRENDAMENTO | NADA CONSTA | RESTRICÃO CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO ADMINISTRATIVA | NADA CONSTA | RESTRICÃO DE VEICULO APREENDIDO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO BLOQUEIO | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE ARROLAMENTO DE BENS | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS | QTD:1 |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO | NADA CONSTA | ACIDENTES | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO PENHORA | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR | NADA CONSTA |
| | ROUBO E FURTO (EM ABERTO) | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA? | NÃO |
| | ALIENAÇÃO | CONSTA RESTRICÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS | NÃO |
| | RESTRICÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE 1) | NADA CONSTA | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1) | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE 2) | NADA CONSTA | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2) | NADA CONSTA |
| | RESTRICÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (REMARKETING) | NADA CONSTA | OFERTADO EM LEILÃO (REMARKETING) | NADA CONSTA |
| | RENAJUD | NADA CONSTA | | |

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

| | | |
|--|---------------------------|--|
| | CRLV | NADA CONSTA |
| | PLACAS | NADA CONSTA |
| | VIDROS | NADA CONSTA |
| | CHASSI | NADA CONSTA |
| | MOTOR | NADA CONSTA - NÃO POSSUI INDICIOS/VESTIGIOS DE ADULTERAÇÃO |
| | DATA DE PEÇAS | NADA CONSTA |
| | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2 |
| | CINTO DE SEGURANÇA | NADA CONSTA |
| | AIRBAG/ABS | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
| | QUILOMETRAGEM | NADA CONSTA - KM: 72768 |

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|---|---|
| CLIENTE: NEWSSEDAN RL E-MAIL: VISTORIA@DEKRA@NEWLAND.COM.BR CPF: 20786198000198 TELEFONE: | Nº CHASSI: JMYXLG6WGZA01041 Nº MOTOR: 4N14BH0613 PLACA: CE PNE5488 MARCA: I MODELO: MMC OUTLANDER 2.2 D | COR: PRETA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2015 ANO MODELO: 2016 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  VERDE (Conforme)  AMARELO (Conforme com Observações)  VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA


|  ESTRUTURA | NADA CONSTA |
|---|-------------|
| ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA | |
| PAINEL DIANTEIRO | OK |
| TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA | OK |
| TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA | OK |
| LONGARINA DIREITA | OK |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA | OK |
| LONGARINA ESQUERDA | OK |
| CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | OK |
| ALMADO PARA-CHOQUE | OK |
| PAINEL CORTA-FOGO | OK |
| OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO | |
| COLUNA DIANTEIRA | OK |
| COLUNA CENTRAL | OK |
| COLUNA TRASEIRA | OK |
| CAIXA DE AR | OK |
| OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA | |
| PAINEL TRASEIRO | OK |
| CAIXA DO ESTEPE | OK |
| LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA | OK |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA | OK |
| LONGARINA TRASEIRA DIREITA | OK |
| CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA | OK |
| OBSERVAÇÃO | |
| ESTRUTURA DO LADO DIREITO | |
| COLUNA DIANTEIRA | OK |
| COLUNA TRASEIRA | OK |
| COLUNA CENTRAL | OK |
| CAIXA DE AR | OK |
| OBSERVAÇÃO | |
| TETO | |
| TETO | OK |
| ASSOALHO | |
| ASSOALHO DO PORTAMALAS | OK |
| ASSOALHO CENTRAL | OK |

| DADOS DO CLIENTE | DADOS DO VEICULO (DENATRAN) | |
|--|--|---|
| CLIENTE: NEWSEDAN RL E-MAIL: VISTORIADEKRA@NEWLAND.COM.BR CPF: 20786198000198 TELEFONE: | Nº CHASSI: JMYXLGF6WGZA01041 Nº MOTOR: 4N14BH0613 PLACA: CE PNE5488 MARCA: I MODELO: MMC OUTLANDER 2.2 D | COR: PRETA COMBUSTÍVEL: DIESEL ANO FABRICAÇÃO: 2015 ANO MODELO: 2016 SITUAÇÃO CHASSI: EM CIRCULAÇÃO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
✓ VERDE (Conforme)
 ! AMARELO (Conforme com Observações)
 ✗ VERMELHO (Não Conforme)

| | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| ! | PINTURA | NADA CONSTA |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|

TESTE DE PINTURA – COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE PINTURA ESTRUTURAL – COMPONENTES INTERNOS



DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: NEWSEDAN RL
E-MAIL: vistoriadekra@newland.com.br
CPF: 20786198000198
TELEFONE:

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: JMYXLGF6WGZA01041
Nº motor: 4N14BH0613
Placa: CE PNE5488
Marca: I
Modelo: MMC OUTLANDER 2.2 DCor: Preta
Combustível: DIESEL
Ano fabricação: 2015
Ano modelo: 2016
Situação chassi: EM CIRCULAÇÃO

IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações. A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

Histórico de Leilão: O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de histórico de leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

Critério de avaliação das seguradoras: As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

Informações Adicionais:

Roubo e Furto: Este Laudo prevê apenas a informação de roubo e furto em aberto. O Histórico completo de roubo e furto poderá ser solicitado em uma consulta adicional.

Mecânica, Elétrica e transmissão: Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

Módulo de Pintura: Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

Air-Bag, Controle de tração e estabilidade: Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo

Numeração da Caixa de câmbio: A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor

Registro de quilometragem: o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador
15037 - MARCOS DUARTE DE SOUSA

#CompraSegura

Com apenas 3 passos,
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

dekra.com.br/comprasegura

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

dekra.com.br/posto

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.
Faça uma compra segura.

*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app
e tenha mais segurança
na hora de comprar, manter
e vender seu carro!



www.checkauto.com.br/app



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na
Vistoria de Transferência

OBRIGATÓRIA - DETRAN
Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.
Peça ao Vistoriador!

*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA
Sua Segurança.