

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA
JANEIRO DE 2021**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO | RESULTADOS ANALÍTICOS | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | GOSTO | ODOR | COR | TURBIDEZ | pH | CLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ | 1 | 1 | 10,0 | 3,8 | 6,0 | 2,0 | Ausência | Ausência |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ (Bicão 07) | 1 | 1 | 2,5 | 1,4 | 6,0 | 2,5 | Ausência | Ausência |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ (Bicão 08) | 1 | 1 | 2,5 | 1,7 | 6,0 | 2,5 | Ausência | Ausência |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ (Bicão 01) | 1 | 1 | 2,5 | 0,9 | 6,0 | 1,8 | Ausência | Ausência |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ (Bicão 02) | 1 | 1 | 2,5 | 0,8 | 6,0 | 1,8 | Ausência | Ausência |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ | 2 | 1 | 2,5 | 2,4 | 6,3 | 1,2 | Ausência | Ausência |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ | 1 | 1 | 2,5 | 1,7 | 6,7 | 0,9 | Ausência | Ausência |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ | 1 | 1 | 5,0 | 2,2 | 6,2 | 2,5 | Ausência | Ausência |
| VALOR DE REFERÊNCIA <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | <6 | <6 | < 15 uH | < 5 UNT | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA | AUSÊNCIA |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA
FEVEREIRO DE 2021**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO | RESULTADOS ANALÍTICOS | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | GOSTO | ODOR | COR | TURBIDEZ | pH | CLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ | 1 | 1 | 10,0 | 1,3 | 5,6 | 1,8 | Ausência | Ausência |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ (Bicão 07) | 2 | 1 | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 1,5 | Ausência | Ausência |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ (Bicão 08) | 1 | 1 | 2,5 | 1,0 | 6,0 | 1,4 | Ausência | Ausência |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ (Bicão 01) | 1 | 1 | 2,5 | 1,7 | 5,2 | 3,0 | Ausência | Ausência |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ (Bicão 02) | 1 | 1 | <2,5 | 1,5 | 5,2 | 3,0 | Ausência | Ausência |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ | 1 | 1 | 2,5 | 1,3 | 5,1 | 2,5 | Ausência | Ausência |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ | 1 | 1 | 5,0 | 2,0 | 6,0 | 0,4 | Ausência | Ausência |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ | 1 | 1 | 2,5 | 1,5 | 5,7 | 1,2 | Ausência | Ausência |
| VALOR DE REFERÊNCIA <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | <6 | <6 | < 15 uH | < 5 UNT | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA | AUSÊNCIA |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA
MARÇO DE 2021**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO | RESULTADOS ANALÍTICOS | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | GOSTO | ODOR | COR | TURBIDEZ | pH | CLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ | 2 | 1 | 10,0 | 3,2 | 5,9 | 2,5 | Ausência | Ausência |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ (Bicão 07) | 2 | 2 | 2,5 | 2,6 | 6,3 | 1,4 | Ausência | Ausência |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ (Bicão 08) | 2 | 1 | 7,5 | 2,7 | 6,3 | 1,4 | Ausência | Ausência |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ (Bicão 01) | 2 | 1 | 7,5 | 1,8 | 6,5 | 2,0 | Ausência | Ausência |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ (Bicão 02) | 2 | 1 | 10,0 | 1,7 | 6,6 | 2,0 | Ausência | Ausência |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ | 2 | 1 | <2,5 | 1,4 | 5,9 | 2,8 | Ausência | Ausência |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ | 2 | 1 | 12,5 | 1,1 | 6,7 | 2,5 | Ausência | Ausência |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ | 2 | 1 | 7,5 | 1,9 | 6,6 | 1,2 | Ausência | Ausência |
| VALOR DE REFERÊNCIA <i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | <6 | <6 | < 15 uH | < 5 UNT | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA | AUSÊNCIA |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques
Analista de Qualidade E
Gerente do Controle de Qualidade de Água