



**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**JUNHO DE 2020**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO  | RESULTADOS ANALÍTICOS |          |         |                |                   |                  |
|--|-----------------------|----------|---------|----------------|-------------------|------------------|
|  | COR                   | TURBIDEZ | pH      | CORO RESIDUAL  | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ   | 5,0                   | 0,8      | 6,7     | 1,2            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )  | 7,5                   | 1,7      | 6,9     | 2,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )  | 5,0                   | 1,4      | 6,9     | 2,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )   | 7,5                   | 1,7      | 6,7     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )   | 7,5                   | 1,6      | 6,9     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ  | 2,5                   | 1,4      | 7,1     | 1,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ  | 7,5                   | 0,8      | 7,4     | 2,2            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ   | 10,0                  | 2,6      | 6,7     | 2,8            | Ausência          | Ausência         |
| <b>VALOR DE REFERÊNCIA</b><br><i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | < 15 uH               | < 5 UNT  | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA          | AUSÊNCIA         |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**JULHO DE 2020**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO  | RESULTADOS ANALÍTICOS |          |         |                |                   |                  |
|--|-----------------------|----------|---------|----------------|-------------------|------------------|
|  | COR                   | TURBIDEZ | pH      | CLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ   | 2,5                   | 0,8      | 6,7     | 2,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )  | < 2,5                 | 0,7      | 6,8     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )  | 2,5                   | 0,7      | 6,7     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )   | 2,5                   | 0,9      | 7,1     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )   | < 2,5                 | 1,1      | 7,1     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ  | 10,0                  | 1,0      | 6,7     | 1,6            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ  | < 2,5                 | 0,9      | 7,4     | 1,8            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ   | 2,5                   | 0,8      | 7,0     | 1,8            | Ausência          | Ausência         |
| <b>VALOR DE REFERÊNCIA</b><br><i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | < 15 uH               | < 5 UNT  | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA          | AUSÊNCIA         |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**AGOSTO DE 2020**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO  | RESULTADOS ANALÍTICOS |          |         |                 |                   |                  |
|--|-----------------------|----------|---------|-----------------|-------------------|------------------|
|  | COR                   | TURBIDEZ | pH      | COLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ   | < 2,5                 | 0,8      | 6,3     | 1,0             | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )  | < 2,5                 | 0,9      | 6,5     | 1,5             | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )  | < 2,5                 | 0,9      | 6,4     | 1,5             | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )   | < 2,5                 | 0,6      | 6,4     | 2,6             | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )   | < 2,5                 | 0,8      | 6,5     | 2,6             | Ausência          | Ausência         |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ  | < 2,5                 | 0,7      | 6,1     | 1,0             | Ausência          | Ausência         |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ  | < 2,5                 | 0,5      | 6,9     | 1,6             | Ausência          | Ausência         |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ   | < 2,5                 | 0,9      | 6,5     | 1,5             | Ausência          | Ausência         |
| <b>VALOR DE REFERÊNCIA</b><br><i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | < 15 uH               | < 5 UNT  | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L  | AUSÊNCIA          | AUSÊNCIA         |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA**  
**SETEMBRO DE 2020**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO  | RESULTADOS ANALÍTICOS |          |         |                |                   |                  |
|--|-----------------------|----------|---------|----------------|-------------------|------------------|
|  | COR                   | TURBIDEZ | pH      | CORO RESIDUAL  | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ   | 2,5                   | 0,9      | 6,4     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )  | < 2,5                 | 0,5      | 6,5     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )  | < 2,5                 | 0,5      | 6,5     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )   | 5,0                   | 0,5      | 6,4     | 1,2            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )   | 2,5                   | 0,5      | 6,5     | 1,2            | Ausência          | Ausência         |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ  | 10,0                  | 0,7      | 6,5     | 1,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ  | 5,0                   | 1,8      | 7,0     | 0,8            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ   | 2,5                   | 1,5      | 6,6     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| <b>VALOR DE REFERÊNCIA</b><br><i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | < 15 uH               | < 5 UNT  | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA          | AUSÊNCIA         |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água

MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA  
OUTUBRO DE 2020

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO  | RESULTADOS ANALÍTICOS |          |         |                |                   |                  |
|--|-----------------------|----------|---------|----------------|-------------------|------------------|
|  | COR                   | TURBIDEZ | pH      | CLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ   | 2,5                   | 2,0      | 6,4     | 0,6            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )  | 2,5                   | 0,6      | 6,4     | 1,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )  | 2,5                   | 0,7      | 6,5     | 1,2            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )   | 2,5                   | 0,9      | 6,4     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )   | 2,5                   | 0,7      | 6,5     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ  | 5,0                   | 1,2      | 6,7     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ  | 7,5                   | 1,2      | 6,9     | 2,8            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ   | 10,0                  | 2,9      | 6,6     | 2,0            | Ausência          | Ausência         |
| <b>VALOR DE REFERÊNCIA</b><br><i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | < 15 uH               | < 5 UNT  | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA          | AUSÊNCIA         |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água

**MONITORAMENTO MENSAL - PONTOS DE ABASTECIMENTO DE CARROS-PIPA  
NOVEMBRO DE 2020**

| PONTO DE ABASTECIMENTO DE CARRO-PIPA / ENDEREÇO  | RESULTADOS ANALÍTICOS |      |         |          |         |                |                   |                  |
|--|-----------------------|------|---------|----------|---------|----------------|-------------------|------------------|
|  | GOSTO                 | ODOR | COR     | TURBIDEZ | pH      | CLORO RESIDUAL | COLIFORMES TOTAIS | ESCHERICHIA COLI |
| Rua Carlos Sampaio, 176 - Queimados - RJ   | 1                     | 1    | < 2,5   | 0,2      | 6,3     | 1,4            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 07 )  | 1                     | 1    | < 2,5   | 0,4      | 6,8     | 1,8            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Benjamim Pinto Dias, 194 - Belford Roxo - RJ ( Bicão 08 )  | 1                     | 1    | 5,0     | 0,4      | 6,6     | 1,8            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 01 )   | 1                     | 1    | 2,5     | 1,1      | 6,4     | 1,6            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Capitão Damasceno, 0 - Duque de Caxias - RJ ( Bicão 02 )   | 1                     | 1    | < 2,5   | 0,5      | 6,4     | 1,6            | Ausência          | Ausência         |
| Estrada da Covanca, 132 - Rio de Janeiro - RJ  | 1                     | 1    | < 2,5   | 0,9      | 6,9     | 1,5            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Alm. Calheiros da Graça, 221 - Duque de Caxias - RJ  | 1                     | 1    | 7,5     | 2,4      | 7       | 2,2            | Ausência          | Ausência         |
| Rua Euclides da Cunha, 470 - São João de Meriti - RJ   | 1                     | 1    | 7,5     | 3,1      | 6,6     | 1,4            | Ausência          | Ausência         |
| <b>VALOR DE REFERÊNCIA</b><br><i>(Portaria de Consolidação 05/2017 - Anexo XX - Ministério da Saúde)</i> | <6                    | <6   | < 15 uH | < 5 UNT  | 6 a 9,5 | 0,2 a 5,0 mg/L | AUSÊNCIA          | AUSÊNCIA         |

As amostras coletadas nos pontos de abastecimento de carros-pipa se apresentaram dentro do padrão de potabilidade estabelecido pelo Anexo XX da Portaria de Consolidação 05/2017 do Ministério da Saúde. É importante destacar que a CEDAE se responsabiliza apenas pelo controle e garantia da qualidade da água no ponto, durante o abastecimento do carro-pipa. Desta forma, declaramos que a CEDAE está isenta de quaisquer obrigações pertinentes à manutenção da qualidade da água durante o transporte, bem como no ato da entrega em seu destino final.

Sérgio C. Marques  
Analista de Qualidade E  
Gerente do Controle de Qualidade de Água