FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTCC8312

Cinceles y punzones

12
Piezas

Acero 40Cr
Material

Térmico
Tratamiento

1 kg
Peso neto

6 942431 461187

Juego de cinceles y punzones x 12 piezas

Tres cinceles, dos granetes, un punzón cónico y seis punzones de pasador, en estuche plástico



Juego de 12 piezas en acero 40Cr con tratamiento térmico uniforme: 3 cinceles en frío, 2 granetes, 1 punzón cónico y 6 punzones de pasador.

Viene en caja plástica.

ESPECIFICACIONES

PIEZAS **12**	MATERIAL **Acero 40Cr**
TRATAMIENTO **Térmico uniforme**	GRANETES (PUNTO CENTRAL) **2: 6 × 102 mm y 8 × 115 mm (5/16" × 4-1/2")**
PUNZÓN CÓNICO **1: 2 × 140 mm (3/32" × 5-1/2")**	CINCELES EN FRÍO **3: 10 × 142 mm (3/8" × 5-9/16"), 13 × 152 mm (1/2" × 6") y 16 × 172 mm (5/8" × 6-3/4")**
PUNZONES DE PASADOR **6: 1,5 × 152 mm (1/16" × 6"), 3 × 152 mm (1/8" × 6"), 4 × 152 mm (5/32" × 6"), 5 × 152 mm (3/16" × 6"), uno de 1/4" × 152 mm y 8 × 152 mm (5/16" × 6")**	PESO NETO **1 kg**
EMPAQUE **Caja plástica**	

FICHA TÉCNICA

DTCC8312

INCLUYE

- 2 granetes: 6 × 102 mm y 8 × 115 mm
- 1 punzón cónico: 2 × 140 mm
- 3 cinceles en frío: 10 × 142 mm, 13 × 152 mm y 16 × 172 mm
- 6 punzones de pasador: 1,5, 3, 4, 5, 6,35 (1/4") y 8 mm de diámetro, de 152 mm de largo

USOS

- Marcar puntos de perforación en metal con los granetes
- Cortar o desbastar metal con los cinceles en frío
- Sacar y asentar pasadores y remaches con los punzones de pasador

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad: al golpear pueden saltar esquirlas.
- Golpéalos con un martillo adecuado y en línea con la herramienta.
- Retira las rebabas de la cabeza cuando se formen y reafila los filos mellados.
- Guárdalos secos y en su caja para evitar el óxido y perder piezas.