FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**DTDL15167**

Medidores láser

**0,05-75 m**
Rango

**±2,0 mm**
Precisión

**Rojo, clase 2**
Láser

**138 g**
Peso neto

# Medidor de distancia láser de 75 m (luz roja)

Mide distancias de 0,05-75 m con láser de clase 2 y calcula áreas y volúmenes




Medidor de distancia láser de mano con rango de 0,05-75 m y precisión de ±2,0 mm. Mide distancia única o continua (máximo y mínimo), suma y resta mediciones, y calcula área, volumen y alturas por Pitágoras.

Funciona con 2 pilas, cambia entre metros, pies y pulgadas, guarda hasta 99 mediciones y apaga solo el láser a los 30 s y el equipo a los 180 s. Su láser es rojo, clase 2 (menos de 1 mW).

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| RANGO DE MEDICIÓN<br>**0,05-75 m** | PRECISIÓN<br>**±2,0 mm** |
| PRECISIÓN A MÁS DE 10 M<br>**±2 mm ±0,05 × (D − 10), con D en metros** | LUZ DEL LÁSER<br>**Roja** |
| LONGITUD DE ONDA<br>**635 nm (manual: 620-690 nm)** | CLASE DE LÁSER<br>**Clase 2, < 1 mW** |
| FUNCIONES<br>**Medición única, continua, indirecta, de área, de volumen, Pitágoras simple, Pitágoras doble (suma y resta) y área doble** | UNIDADES DE LONGITUD<br>**m, ft, in** |
| UNIDADES DE ÁREA Y VOLUMEN<br>**m2, ft2, in2 y m3, ft3, in3** | HISTORIAL<br>**Hasta 99 mediciones** |

FICHA TÉCNICA

# DTDL15167

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE MEDICIÓN<br>**Base o extremo superior del equipo** | APAGADO AUTOMÁTICO<br>**Láser a los 30 s; equipo a los 180 s** |
| ALIMENTACIÓN<br>**2 × 1,5 V AAA** | VIDA ÚTIL DE LAS PILAS<br>**Más de 5.000 mediciones** |
| TEMPERATURA DE TRABAJO<br>**0 a +50 °C** | TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO<br>**-20 a +65 °C** |
| PESO NETO<br>**138 g** | EMPAQUE<br>**Caja de color** |

## INCLUYE

- 1 medidor de distancia láser
- 2 pilas
- 1 manual
- 1 caja
- 1 cuerda de mano

## USOS

- Medir distancias, alturas y anchos de espacios en obra, instalación y avalúo
- Calcular áreas y volúmenes sin cinta: ideal para pisos, muros y cubicaje
- Obtener una altura o una distancia inaccesible con las mediciones indirectas (Pitágoras)

## RECOMENDACIONES

- No mires directo al rayo ni con instrumentos ópticos, y no lo apuntes a otras personas.
- No lo uses en inestabilidad, ni lo desarmes ni lo mojes; mantenlo lejos de los niños.
- Con sol fuerte, superficies muy rugosas o que reflejan poco, la medición pierde exactitud.
- Limpia el lente con un paño suave; no uses alcohol ni solventes ni lo frotes con los dedos.
- Cambia las pilas cuando salga el código de batería baja.