FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTDT4B77

Kits de herramientas

12 V
Voltaje

20 N·m
Torque máximo

77
Piezas

3,47 kg
Peso neto

Taladro inalámbrico 12 V con kit de 77 piezas

Taladro atornillador de 12 V con batería, cable USB tipo C, herramientas y accesorios en caja plástica



Kit de 77 piezas con taladro atornillador inalámbrico de 12 V (DTCDS518), 20 N·m de torque máximo, 0-750 rpm, 15+1 posiciones de torque y mandril sin llave de 0,8 a 10 mm. Se carga con un cable USB tipo A a tipo C.

Incluye puntas, brocas, vasos, chazos y tornillos, más alicate, llave ajustable, cinta métrica de 3 m, cuchilla, buscapolos y arco de sierra, todo en una caja plástica de 16".

ESPECIFICACIONES

PIEZAS DEL KIT **77**	TALADRO INCLUIDO **Inalámbrico de 12 V, modelo DTCDS518**
VOLTAJE **12 V**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-750 rpm**
VELOCIDADES MECÁNICAS **1**	POSICIONES DE TORQUE **15+1**
TORQUE MÁXIMO **20 N·m**	CAPACIDAD DEL MANDRIL **0,8-10 mm, sin llave**
LUZ DE TRABAJO **LED frontal**	BATERÍA **1 × ion de litio, 12 V máx., 1,5 Ah**
CARGA **Cable USB tipo A a tipo C**	PESO NETO **3,47 kg**

FICHA TÉCNICA

DTDT4B77

EMPAQUE
Caja plástica

INCLUYE

- 1 taladro inalámbrico de 12 V (DTCDS518)
- 1 batería
- 1 cable USB tipo A a tipo C
- 1 portapuntas magnético de 1/4" × 100 mm
- 10 puntas de 2": SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30
- 1 alicate de combinación de 6"
- 1 llave ajustable de 6"
- 1 destornillador buscapolos de 140 mm
- 1 cinta métrica de acero de 3 m
- 1 cuchilla retráctil de 18 mm
- 5 brocas helicoidales: 2, 3, 4, 5 y 6 mm
- 4 brocas para madera: 4, 5, 6 y 8 mm
- 20 tornillos (10 ST3,5 y 10 ST4)
- 20 chazos plásticos (10 de 6 mm y 10 de 5 mm)
- 1 arco de sierra de 6"
- 7 vasos de 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm
- 1 caja de herramientas plástica de 16"

USOS

- Perforar y atornillar en madera, metal y plástico en el hogar y el taller
- Tener a mano un kit completo para mantenimiento, instalaciones y reparaciones

RECOMENDACIONES

- Antes de insertar la batería revisa que el gatillo funcione y vuelva a la posición apagado.
- Ajusta el anillo de torque al nivel adecuado y haz una prueba en un trozo de material.
- En madera haz un agujero guía antes de atornillar; no presiones de más al perforar.
- Cambia el sentido de giro solo cuando el taladro esté detenido y déjalo en la posición del medio al guardarlo.
- Quita la batería antes de cambiar la broca o hacer ajustes, y no mires directo a la luz LED.