FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**UDTCDP6281**

Taladros inalámbricos

**20 V**
Voltaje

**62 Nm**
Torque máximo

**0-2.000 rpm**
Velocidad

**30.000**
Golpes por min

# Taladro percutor inalámbrico sin escobillas 20 V

Motor sin escobillas, 62 Nm, percusión y mandril metálico de 1/2"; con 2 baterías de 2,0 Ah, cargador y estuche




Taladro percutor inalámbrico compacto de 20 V con motor sin escobillas, dos velocidades mecánicas (0-500 y 0-2.000 rpm), hasta 30.000 golpes por minuto y 62 Nm de torque máximo. El anillo de torque tiene 22 posiciones más atornillado y taladro, y el mandril metálico sin llave recibe brocas de hasta 1/2".

Trae bloqueo de husillo, luz LED de trabajo, freno eléctrico y reversa. Se entrega en estuche con dos baterías de 2,0 Ah, cargador de 110-120 V, una punta de 65 mm y tres brocas para concreto.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MOTOR<br>**Sin escobillas (brushless)** | VOLTAJE<br>**20 V** |
| VELOCIDAD SIN CARGA<br>**0-500 / 0-2.000 rpm** | VELOCIDADES MECÁNICAS<br>**2** |
| GOLPES POR MINUTO<br>**30.000** | TORQUE MÁXIMO<br>**62 Nm** |
| AJUSTES DE TORQUE<br>**22+1+1** | MANDRIL<br>**Metálico, sin llave** |
| CAPACIDAD DEL MANDRIL<br>**1/2"** | MODOS DE TRABAJO<br>**Taladro, percusión y atornillado** |
| BLOQUEO DE HUSILLO<br>**Sí** | LUZ DE TRABAJO<br>**LED integrada** |

FICHA TÉCNICA

# UDTCDP6281

| | |
|---|---|
| FRENO<br>**Eléctrico** | INDICADOR DE CARGA<br>**LED** |
| BATERÍAS INCLUIDAS<br>**2 × 2,0 Ah ion de litio (DTLBP520)** | CARGADOR INCLUIDO<br>**UDTFCP502, 110-120 V ~ 50/60 Hz** |
| PESO NETO<br>**2,98 kg** | EMPAQUE<br>**Estuche** |

## INCLUYE

- 2 baterías de ion de litio 2,0 Ah (DTLBP520)
- 1 cargador UDTFCP502 (110-120 V ~ 50/60 Hz)
- 1 punta Cr-V de 65 mm
- 3 brocas para concreto (mampostería)
- Estuche de transporte

## USOS

- Perforar madera y metal, y perforar concreto con percusión
- Atornillar y desatornillar con control de torque
- Velocidad 1 (baja, más torque) para trabajo pesado; velocidad 2 (alta) para trabajo liviano

## RECOMENDACIONES

- Antes de insertar la batería, revisa que el gatillo funcione y regrese a «OFF» al soltarlo.
- Cambia el sentido de giro y la velocidad solo con el taladro detenido; con la palanca a medias se daña.
- Para percutir en concreto usa brocas con punta de carburo de tungsteno y no fuerces: con presión suave se obtienen mejores resultados.
- En metal marca el punto con un punzón antes de perforar y usa lubricante de corte (hierro y latón se perforan en seco).
- Si trabajas hasta descargar la batería, deja descansar la herramienta 15 minutos antes de usar una batería nueva.
- Sujeta las piezas pequeñas en un tornillo de banco o una prensa; al romper el material el torque de reacción es fuerte.