FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TACSD30556

Juego de destornilladores y puntas

55
Piezas

Cr-V
Material

21
Puntas de 25 mm

20
Puntas de 28 mm

6 925582 196399

Juego de 55 piezas de destornillador con accesorios Cr-V

Mango de trinquete, puntas de 25 mm y 28 mm, vasos y portapuntas



Juego de 55 piezas en Cr-V: 21 puntas de 6,35 x 25 mm, 20 puntas de precisión de 4 x 28 mm, 9 vasos de 1/4" x 20,5 mm (4 a 12 mm), un adaptador de puntas de 4 a 6 mm, un soporte de puntas de 4 x 60 mm y otro de 6,35 x 50 mm, un mango de trinquete y un mango de diseño único.

Cubre trabajo general y de precisión con perfiles planos, Phillips, Pozidriv, Torx y hexagonales, además de tuercas pequeñas. Se vende en caja de plástico.

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD DE PIEZAS **55**	MATERIAL **Cr-V**
PUNTAS DE 6,35 X 25 MM **21: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6**	PUNTAS DE PRECISIÓN DE 4 X 28 MM **20: SL1,5, SL2, SL2,5, SL3, PH000, PH00, PH0, PH1, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H1,5, H2,0, H2,5, H3,0, H4,0**
ADAPTADOR DE PUNTAS **4 a 6 mm (25 mm)**	VASOS DE 1/4" X 20,5 MM **9: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mm**
SOPORTES DE PUNTAS **4 x 60 mm y 6,35 x 50 mm**	MANGO **De trinquete y otro de diseño único (sitio de TOTAL)**
PESO **0,688 kg**	EMPAQUE **Caja de plástico**

FICHA TÉCNICA

TACSD30556

INCLUYE

- 21 puntas de 6,35 x 25 mm
- 20 puntas de precisión de 4 x 28 mm
- 9 vasos de 1/4"
- 1 adaptador de puntas de 4 a 6 mm
- 2 soportes de puntas
- 1 mango de trinquete
- 1 mango de diseño único

USOS

- Atornillado general y de precisión
- Apretar tuercas pequeñas
- Mantenimiento, armado y reparaciones

RECOMENDACIONES

- Usa la punta del perfil y del tamaño exactos del tornillo: una punta que no ajusta redondea la cabeza.
- Mantén la herramienta alineada con el tornillo y presiona de forma firme antes de girar.
- No uses los destornilladores ni las puntas como palanca, cincel o punzón.
- Si usas las puntas en un taladro o atornillador, protégete los ojos con gafas de seguridad.
- Guarda las piezas secas y en su soporte o estuche para que no se pierdan ni se oxiden.