TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THKITH1601

Juego de herramientas aisladas

16
Piezas

1000 V
Aislamiento

VDE/GS
Certificación

6 941639 837077

Juego de 16 herramientas aisladas 1000 V

Alicates, destornilladores y probador aislados para trabajo eléctrico



Juego de 16 herramientas manuales aisladas para 1000 V, con certificación VDE/GS. Reúne cuatro alicates de 160 y 200 mm, nueve destornilladores (4 de ranura y 5 Phillips), un probador de voltaje, un cuchillo para cables y una cinta eléctrica de vinilo.

Está pensado para quien trabaja en instalaciones y mantenimiento eléctrico y necesita tener a mano lo básico en una sola caja: cortar, pelar, apretar, aflojar y comprobar si hay tensión.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS **16**	AISLAMIENTO **1000 V**
CERTIFICACIÓN **VDE/GS**	DESTORNILLADORES DE RANURA **SL3x75, SL4x100, SL5,5x125 y SL6,5x150 mm**
DESTORNILLADORES PHILLIPS **PH00x50, PH0x60, PH1x80, PH2x100 y PH3x150 mm**	PROBADOR DE VOLTAJE **30x70 mm**
CUCHILLO PARA CABLES **50x180 mm**	PESO **4,625 kg**
EMPAQUE **Diseño BMC + caja de color**	

FICHA TÉCNICA

THKITH1601

INCLUYE

- 1 alicate combinado aislado de 200 mm
- 1 alicate de punta larga aislado de 200 mm
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 160 mm
- 1 alicate pelacables aislado de 160 mm
- 4 destornilladores de ranura aislados
- 5 destornilladores Phillips aislados
- 1 probador de voltaje de 30x70 mm
- 1 cuchillo para cables de 50x180 mm
- 1 cinta eléctrica de vinilo

USOS

- Instalación y mantenimiento de redes e instalaciones eléctricas
- Corte y pelado de cables
- Apriete y aflojado de tornillos ranurados y Phillips en tableros y tomas

RECOMENDACIONES

- Revisa que el aislamiento de cada herramienta esté entero, sin cortes ni grietas, antes de usarla; si está dañado, deja de usarla.
- Aunque estén aisladas, desenergiza el circuito siempre que sea posible y comprueba la ausencia de tensión con el probador.
- No uses las herramientas aisladas como palanca ni para golpear.
- Mantén el aislamiento limpio y seco, y guárdalo lejos de aceites, solventes y calor.
- Usa guantes dieléctricos y protección visual en trabajos con tensión.