FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TSP9306

Careta de soldar electrónica

92 x 42 mm
Visión

DIN 9-13
Sombra oscura

2
Sensores

DIN 16
UV/IR

Careta de soldar automática 2 sensores, DIN 9-13

Sombra variable externa, visión 92 x 42 mm, con modo esmerilado



Careta de soldar de oscurecimiento automático con dos sensores de arco, estado claro DIN 4 y estado oscuro variable de 9 a 13 con control externo. Área de visión de 92 x 42 mm en un cartucho de 110 x 90 x 9 mm, y protección UV/IR DIN 16.

Se enciende y se apaga sola, con sensibilidad automática y retardo de oscuro a claro de 0,1 a 1,0 s. Funciona con células solares y dos baterías de litio CR2032, tiene modo de esmerilado y alarma de batería baja. El fabricante no la recomienda para trabajos pesados por el riesgo de metal fundido.

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN **92 x 42 mm**	TAMAÑO DEL CARTUCHO **110 x 90 x 9 mm**
SENSORES DE ARCO **2**	ESTADO CLARO **DIN 4**
ESTADO OSCURO **Variable, DIN 9-13**	CONTROL DE SOMBRA **Externo, variable (perilla)**
CONTROL DE SENSIBILIDAD **Automático**	RETARDO (OSCURO A CLARO) **0,1-1,0 s, automático**
PROTECCIÓN UV/IR **DIN 16**	AMPERAJE TIG MÍNIMO **10 A (CC) / 10 A (CA)**
CLASE ÓPTICA **1/1/1/2**	ENCENDIDO Y APAGADO **Completamente automático**

6 925582 185003

FICHA TÉCNICA

TSP9306

ALIMENTACIÓN **Células solares y 2 baterías de litio CR2032**	MODO DE ESMERILADO **Sí**
ALARMA DE BATERÍA BAJA **Sí**	DURACIÓN DE LA BATERÍA **2.000 horas**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN **-5 a 55 °C**	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-20 a 70 °C**
NORMAS DE FABRICACIÓN **EN 379, ANSI Z87.1-2010 y GB/T 3609.2-2009**	MATERIAL **Polipropileno**
PESO **1,15 kg**	GARANTÍA **6 meses**
EMPAQUE **Caja de color**	TIEMPO DE CONMUTACIÓN **1/15.000 s (de claro a oscuro)**

INCLUYE

- 1 careta de soldar automática
- 2 protectores de pantalla

USOS

- Soldadura con electrodo, MIG y TIG
- Esmerilado (modo de molienda)
- Trabajos de construcción de intensidad media

RECOMENDACIONES

- Revisa que el oscurecimiento funcione antes de empezar a soldar.
- Ajusta la sombra y el retardo según el proceso y la corriente.
- Cambia el protector de pantalla cuando esté rayado o salpicado.
- Usa guantes y ropa de manga larga, y suelda en un lugar ventilado.
- No la uses en trabajos pesados con riesgo de metal fundido, como indica el fabricante.