UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT1299

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

5 m
Longitud

19 mm
Ancho de cinta

Transparente
Carcasa

Doble fax
Graduación

6 973877 760756

Flexómetro transparente 5 m x 19 mm

Para medir hasta 5 m con cinta delgada y carcasa transparente



Flexómetro de 5 m con cinta de 19 mm y carcasa transparente que deja ver el mecanismo por dentro, con detalles en amarillo. Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería, instalaciones y en casa.

Tiene botón de freno amarillo para dejar la cinta fija en la medida y correa de sujeción.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT1299**
ÍTEM **13090**	LONGITUD **5 m (16 ft)**
ANCHO DE CINTA **19 mm**	CARCASA **Transparente, con el mecanismo a la vista**
DETALLES **Amarillo (botón de freno y carrete)**	GRADUACIÓN **Doble fax**
CORREA **Correa amarilla**	

UDUKE
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT1299

INCLUYE

- 1 flexómetro

USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.