UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**HT2117**

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

**5 m**
Longitud

**16 ft**
Equivale a

**25 mm**
Ancho de cinta

**Botón frontal**
Freno

# Flexómetro 5 m x 25 mm

Para medir hasta 5 m en obra, taller y carpintería




Flexómetro de 5 m (16 ft) con carcasa de plástico amarilla, cinta amarilla con graduación en negro y gancho metálico en la punta. Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería e instalaciones.

Tiene botón de freno en la parte frontal para dejar la cinta fija en la medida y correa de sujeción para colgarlo de la muñeca o de un gancho.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| MARCA<br>**UDUKE** | REFERENCIA<br>**HT2117** |
| ÍTEM<br>**19743** | LONGITUD<br>**5 m (16 ft)** |
| ANCHO DE CINTA<br>**25 mm** | COLOR DE LA CARCASA<br>**Amarillo, con botón de freno negro** |
| GANCHO DE LA PUNTA<br>**Metálico** | COLOR DE LA CINTA<br>**Amarilla con graduación en negro** |
| CORREA<br>**Correa de sujeción negra** | |

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

# HT2117

## INCLUYE

- 1 flexómetro

## USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

## RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.