UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2128

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

5 m
Longitud

16 ft
Equivale a

19 mm
Ancho de cinta

Tarjeta colgable
Presentación

Flexómetro 5 m x 19 mm

Para medir hasta 5 m en obra, taller y carpintería



Flexómetro de 5 m (16 ft) con cinta de 19 mm de ancho, carcasa negra con tapa amarilla en la cara y correa de sujeción. Se vende en tarjeta colgable con el rótulo «Cinta métrica / Measuring tape». Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería e instalaciones.

La cara de la carcasa lleva grabado el logo de UDUKE con estrellas y tiene correa para colgarlo de la muñeca.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2128**
ÍTEM **19754**	LONGITUD **5 m (16 ft)**
ANCHO DE CINTA **19 mm**	COLOR **Negro con tapa amarilla**
CORREA **Correa de sujeción negra**	PRESENTACIÓN **Tarjeta de cartón colgable**

INCLUYE

- 1 flexómetro

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2128

USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.