FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3040

Gafa de soldadura con filtro auto-oscurecible

Auto-oscurecible

Lente

Frontal amplio

Visor

Ventanas verdes

Laterales

Gafa para soldar con oscurecimiento automático

Para proteger los ojos en soldadura sin tener que subir y bajar la careta



Gafa de soldar con filtro de oscurecimiento automático: el visor se mantiene claro mientras no hay arco y se oscurece al detectar la luz de la soldadura, de modo que puedes posicionar la pieza con buena visibilidad.

Tiene visor frontal amplio en formato panorámico, ventanas laterales verdes y una pata con punta naranja. Viene con película protectora sobre el visor que se debe retirar antes de usarla.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT3040**
ÍTEM **20722**	TIPO DE LENTE **Auto-oscurecible (Auto Darkening)**
VISOR **Frontal amplio con ventanas laterales verdes**	AVISO EN EL VISOR **Retirar la película protectora antes de usar**

INCLUYE

- 1 gafa para soldar con oscurecimiento automático

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT3040

USOS

- Soldadura por arco en talleres de herrería y metalmecánica
- Trabajos de mantenimiento y estructuras metálicas
- Soldaduras cortas o de punteo donde subir y bajar la careta estorba

RECOMENDACIONES

- Quita la película protectora del visor antes de usarla.
- Haz una prueba de oscurecimiento con un arco corto antes de empezar el trabajo.
- Revisa que el visor no esté rayado ni roto; si lo está, no la uses.
- Úsala con ropa de soldador y protección para el rostro y el cuello según el proceso.