INTRODUCTION SCHEMATIC



OPERATING GUIDE

1.Power button(ON/OFF), long-press the(ON/OFF) button for 3 seconds(ON/OFF), After starting the red light from the default forthe 1 tap position, Red light stands. When startup without any operation, it will be automatically shut down after 30 minutes. Short(ON/OFF)button switch power output size (1.Hight 2.Medium 3.Down)Fast even presstwice(ON/OFF), it will show the current battery level, and then press any key will be return(Green represents power).

2.When press the work key(OUT), it is begin to work. Vice versa, stop working.(The light will be orange when working).

3.Protective function: long-press(OUT)for 2 minutes, the device will be automatically stop working. If you need to continue to work, mustloosen (OUT) the button, then begin to work after press it.

4.Power and charging indication: all 3 green lights on , it stands for the full power.When the 2ndlight on ,the powerwill became 75%, the last green light on , the power will became 25%. When use the 5V charger, the device will be off automatically and stop working.

Funkcje Wprowadzenie

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologicznie funkcji elektrokarbonatyzacji jonowej możliwe jest natychmiastowe usuwanie piegów, blaszek starczych, płaskich znamion itp., a zabieg jest szybki, bezpieczny i nie powoduje skutków ubocznych.

Cechy

(1) Zastosowanie najnowszej technologii, sterowanie mikrokomputerowe, bezpieczne, wygodne, szybkie.

(2) Wykorzystując 2 regulowane wyjścia mocy skanowania, inteligentne i niezawodne leczenie.

(3) Unikalna technologia jonów elektrycznych. Zastosowanie tego procesu nie sprawi, że ludzie odczują obecność prądu elektrycznego, nie będzie krwawienia.

(4) Wtyczka, szafka i wygoda przenoszenia, ładowanie przez ponad pięć godzin.

Stosowanie

Oprócz miejsca:

Biorąc pod uwagę, że miejsce kontaktu przesuwa się nieznacznie tam i z powrotem, można wyraźnie stwierdzić, że melanina w akupunkturze elektrycznej po czarnym upadku Saula, jeśli wytrącanie się płytkich plam, obszar jest mniejszy, można je usunąć; jeśli większy obszar pigmentacji jest głębszy, należy go usuwać 2 lub 3 razy bardziej odpowiednio, należy również zwrócić uwagę na fryzjera podczas stosowania zabiegu akupunktury elektrycznej, oprócz utrzymywania klientów w odpowiedniej pozie. Według fryzjera ręka akupunktury elektrycznej powinna równoważyć drżenie, aby nie powodować oparzeń podczas zabiegu, odcieni, wpływać na gojenie się ran, pozostawiać zjawisko blizn.

Kret kropkowy:

W przypadku znamienia punktowego należy zwrócić szczególną uwagę na rozróżnienie jego zasięgu. Niektóre znamiona rosną na powierzchni skóry, a niektóre na korzeniach, głęboko w tkance podskórnej. W tym celu należy użyć igły w momencie, gdy koniec znamienia jest nacięty, a najlepszym sposobem jest wypalanie małych kwadratów. Jeśli znamię rośnie stosunkowo głęboko, należy unikać stanu zapalnego po zabiegu. Najlepiej nałożyć krem odżywczy na 2-3 dni przed gojeniem się rany, pokryty małymi, żywymi komórkami, aby zapobiec wklęsłym otworom w skórze. Podczas wycierania rany należy zwrócić uwagę na stan zapalny, jeśli nie jest to konieczne.

Oprócz granulacji:

Elektryczna akupunktura ustna delikatnie dotyka ziarniny, a komórki korzeni ziarninowych są wypalane igłą radiową z radem. Około tydzień po tym, jak ziarnina może odpaść samoistnie, np. gdy ziarnina jest mała, można użyć lasera radiowego jednorazowej igły, która jest pożywką dla ziarniny, np. gdy ziarnina jest duża, należy ją wielokrotnie wypalać, aby nie wpływać na gojenie się ran.

Oprócz tatuażu i tatuażu:

Zazwyczaj tatuaże wypala się, a ich powierzchnia jest większa, dlatego należy stosować dużą igłę. Metoda wypalania tatuażu jest mniej więcej taka sama jak w przypadku skanowania. Czas zabiegu może być nieco dłuższy, a obszar jest zbyt duży (ponad 3 cm). Należy go wykonywać wielokrotnie, a nie jednorazowo.

W przeciwnym razie, w przypadku przypadkowego zakażenia bakteryjnego, konsekwencje są niewyobrażalne. Kosmetyczka i klient powinni zachować szczególną ostrożność. W przypadku silnego stanu zapalnego należy jak najszybciej udać się do szpitala na leczenie.

Notatka

1. Leczenie z użyciem tego sprzętu po raz pierwszy sugeruje ponowne zastosowanie go w przypadku świeżego sprzętu do badania skóry wieprzowej, po pełnym zapoznaniu się z działaniem sprzętu i procedurami obsługi.
2. Ze względu na fakt, że urządzenie może błyskawicznie nagrzać się do wysokiej temperatury, gdy nie jest używane, należy je trzymać z dala od dzieci i osób nieumiejących posługiwania się urządzeniem, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Sprzętu tego nie należy używać zbyt czysto, należy go używać w ciągu 30 dni (prosto), nie szorować, nie stosować sztucznych środków, ponieważ może spowodować odpadnięcie twardego naskórka.
4. Gdy strup zacznie swędzieć (faza miękkiego mięsa), nie chwytaj go ręką. Przez około 20–30 dni strup odpadnie sam.
5. Okres rekonwalescencji wynosi około 3 miesięcy. Zaleca się, aby w okresie rekonwalescencji spożywać imbir (wpływa na gładkość skóry), wołowinę (nadaje jasnoczerwony kolor) i sos sojowy (nadaje jasnoczarny kolor). W okresie rekonwalescencji, jak wspomniano powyżej, skóra może zostać przywrócona do pierwotnego stanu. 95% pigmentu po oparzeniu skóry można przywrócić bezpośrednio za pomocą maohine. Niezależnie od koloru, pigment skóry będzie się koncentrował pod strupami, a strupy oddzielą się od pigmentu w skórze, co spowoduje odpadnięcie wszystkich strupów. Nie ma mowy o infekcji.
6. Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, należy je ładować co trzy do czterech miesięcy, aby wydłużyć żywotność akumulatora.
7. W przypadku awarii urządzenia nie należy go otwierać ani próbować naprawiać, aby uniknąć ryzyka. Zalecamy kontakt z oryginalnym serwisem fabrycznym. 8. Surowo zabrania się mycia urządzenia wodą lub czyszczenia go bezpośrednio, jak również stosowania innych płynów, aby uniknąć dostania się ich do wnętrza urządzenia i spowodowania uszkodzenia lub zagrożenia.