LICZNIK ROWEROWY PRZEWODOWY LCD

PODŚWIETLENIE | ODO | TEMP | IPX4

- pełna kontrola nad jazdą
- dokładne pomiary w czasie rzeczywistym
- czytelny ekran LCD z podświetleniem
- wodoodporny IPX4 na deszcz i zachlapania
- latwy montaż w kilka minut

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- aktualna prędkość (SPD)
- maksymalna prędkość (MAX)
- średnia prędkość (AVG)
- dystans trasy (TRIP)
- całkowity przebieg (ODO)
- czas jazdy (TIME)
- zegar (CLOCK)
- temperatura (TEMP)
- podświetlenie LCD

PODŚWIETLENIE LCD

Czytelny ekran nawet w nocy

- wyraźne cyfry
- łatwe odczytywanie podczas jazdy
- idealny na wieczorne trasy

WODOODPORNOŚĆ IPX4

Odporny na deszcz i zachlapania

Możesz jeździć w różnych warunkach

Uwaga: nie zanurzać w wodzie

ŁATWY MONTAŻ

Montaż zajmuje kilka minut

1. Zamocuj licznik na kierownicy
2. Zamocuj licznik na widelcu
3. Umieść magnes na szprysze
4. Ustaw odległość między czujnikiem a magnesem
5. Gotowe

JAK KORZYSTAĆ



Licznik automatycznie zlicza dane podczas jazdy



Zmiana funkcji jednym przyciskiem




Podświetlenie włączasz według potrzeby

SPECYFIKACJA

- typ: przewodowy
- wyświetlacz: LCD z podświetleniem
- wodoodporność: IPX4
- zasilanie: bateria
- montaż: kierownica + widelec
- zastosowanie: rowery MTB, trekkingowe, miejskie

KOMPATYBILNOŚĆ

Pasuje do większości rowerów



MTB | miejskie | trekkingowe | crossowe

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

- ✓ prawdziwo ustaw odległość czujnika i mon
- ✓ upewnij się, że kabel nie jest napięty
- ✓ sprawdź ustawienie rozmiaru koła (dla dokładnych pomiaró)

CZEGO NIE ROBIĆ?

- ✗ nie ranurzać w wodzie
- ✗ nie zginać kabla na siłę
- ✗ nie montować zbyt daleko od czujnika
- ✗ nie używać przy uszkodzonym przewodzie



CO OTRZYMUJESZ?





PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE NA KAŻDĄ TRASĘ

Niezależnie czy jedziesz do pracy, czy trenujesz- masz wszystkie dane zawsze pod ręką

PRECYZYJNE POMIARY | CZYTELNY EKRAN | PROSTA OBSŁUGA | TRWAŁY I NIEZAWODNY