

Zestaw Naprawczy Dociskowy MODULAR TELWIN 982174 Ze Sprężyną Do Zgrzewarek

Galeria Produktu




Opis Produktu

Zestaw dociskowy ze sprężyną MODULAR TELWIN 982174

Jeśli szukasz oryginalnej części zamiennej do zgrzewarki ręcznej TELWIN MODULAR, ten zestaw będzie właściwym wyborem. To praktyczny element serwisowy przeznaczony do naprawy lub odtworzenia układu dociskowego w urządzeniach z serii MODULAR.

Zestaw dociskowy ze sprężyną MODULAR TELWIN 982174 to oryginalna część zamienna marki TELWIN, przeznaczona do zgrzewarek ręcznych MODULAR / Digital Modular. Produkt występuje również pod oznaczeniem ex.452096 i jest stosowany jako komplet naprawczy elementów dociskowych.

To rozwiązanie dla serwisów, warsztatów i użytkowników, którzy chcą przywrócić prawidłowe działanie urządzenia bez ryzyka stosowania niedopasowanych zamienników. Oryginalny numer katalogowy ułatwia szybkie dopasowanie części do odpowiedniego modelu zgrzewarki TELWIN.



Oryginalna część zamienna TELWIN

Dobór właściwej części zamiennej ma duże znaczenie dla późniejszej pracy urządzenia. W przypadku zgrzewarek ręcznych elementy dociskowe odpowiadają za poprawne funkcjonowanie mechanizmu roboczego, dlatego warto stosować część zgodną z oznaczeniem producenta.

Ten model posiada numer katalogowy 982174 i kod EAN 8004897241821, co pozwala łatwo zweryfikować zgodność podczas zamawiania, serwisu lub uzupełniania stanów magazynowych.

Najważniejsze zalety:

oryginalna część zamienna TELWIN

przeznaczenie do serii MODULAR / Digital Modular

łatwa identyfikacja po numerze 982174

bezpieczniejszy dobór niż w przypadku przypadkowych zamienników

Zastosowanie w zgrzewarkach ręcznych MODULAR


Produkt jest opisywany w sklepach i katalogach jako zestaw naprawczy dociskowy ze sprężyną do zgrzewarek ręcznych MODULAR, a w źródłach zagranicznych także jako small parts repair kit for Digital Modular. Oznacza to, że część jest powiązana z urządzeniami TELWIN z linii MODULAR / Digital Modular.

To dobry wybór wszędzie tam, gdzie liczy się szybka naprawa i utrzymanie sprzętu w gotowości do pracy — zarówno w profesjonalnym warsztacie, jak i w serwisie zajmującym się obsługą urządzeń spawalniczych i zgrzewających.

Produkt sprawdzi się, gdy:

wymieniasz zużyty element dociskowy

chcesz przywrócić sprawność zgrzewarki TELWIN



szukasz części po numerze katalogowym 982174

zależy Ci na oryginalnym komponencie producenta

Pewna identyfikacja produktu

Przy częściach zamiennych najważniejsza jest zgodność oznaczeń. W tym przypadku identyfikację ułatwiają zarówno numer katalogowy, jak i dodatkowe oznaczenie historyczne ex.452096. W publicznych ofertach produkt bywa także łączony z numerami powiązanych elementów: ex.482890, 482893, 482889, 482887, 322518, 452096, 312114, 482888.

Dzięki temu łatwiej dopasować część podczas zamawiania zamiennika do urządzenia serwisowanego wcześniej pod innym numerem.

Warto zwrócić uwagę na:

numer katalogowy TELWIN: 982174

oznaczenie ex.: 452096

przypisanie do serii MODULAR / Digital Modular

Dane techniczne

Nazwa produktu: Zestaw dociskowy ze sprężyną MODULAR

Producent: TELWIN

Numer katalogowy / indeks: 982174

Oznaczenie dodatkowe: ex.452096

Przeznaczenie: zgrzewarki ręczne MODULAR / Digital Modular

Wymiary podawane w jednej z ofert sklepowych:

szerokość: 100 mm

wysokość: 50 mm

głębokość: 100 mm



waga: 0,50 kg

Zawartość zestawu

1 x zestaw dociskowy ze sprężyną MODULAR TELWIN 982174

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	982174
Marka	Telwin
EAN (GTIN)	8004897241821
Stan	Nowy