

Uszczelniacz piasty koła tylnego Massey Ferguson 3060 / 3080 / 5455 / 6480 - 3386895M1_88657

Uszczelniacz piasty koła tylnego Massey Ferguson 3060 / 3080 / 5455 / 6480 - 3386895M1

Uszczelniacz piasty koła tylnego przeznaczony do ciągników Massey Ferguson odpowiada za szczelność zespołu piasty oraz ochronę łożysk przed wyciekami oleju i przedostawaniem się zanieczyszczeń. Jest to element kluczowy dla trwałości tylnego mostu i bezawaryjnej pracy ciągnika, szczególnie przy intensywnej eksploatacji w polu i transporcie.


Specyfikacja techniczna i zastosowanie

Wymiary: 88,42 × 127,31 × 8,83 mm

Numery porównawcze: 3386895M1, 3386895M2

Zastosowanie - Massey Ferguson

- **Seria 3000:** 3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095
- **Seria 5400:** 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465
- **Seria 6100:** 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170
- **Seria 6200:** 6235, 6245, 6255, 6260, 6265
- **Seria 6400:** 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480



Rola uszczelniacza piasty koła tylnego

Prawidłowo działający uszczelniacz:

- zapobiega wyciekom oleju z tylnego mostu,
- chroni łożyska piasty przed kurzem i wilgocią,
- wydłuża żywotność piasty i półosi,
- ogranicza ryzyko kosztownych napraw.



Objawy zużycia uszczelniacza

Zużyty lub uszkodzony uszczelniacz piasty może powodować:

- wycieki oleju przy kole tylnym,
- zabrudzenie obręczy i opony olejem,
- przyspieszone zużycie łożysk piasty,
- ryzyko uszkodzenia półosi i mostu.

W przypadku zauważenia wycieku zalecana jest szybka wymiana uszczelniacza, aby uniknąć dalszych uszkodzeń.



Precyzyjne dopasowanie do ciągników Massey Ferguson

Uszczelniacz został wykonany z materiałów odpornych na olej i warunki pracy tylnego mostu. Dokładne wymiary gwarantują prawidłowe osadzenie w piaście i szczelność porównywalną z częścią oryginalną.



Dlaczego warto wymienić uszczelniacz na czas

- ochrona łożysk i półosi przed uszkodzeniem,
- brak strat oleju przekładniowego,

- zachowanie sprawności tylnego mostu,
- mniejsze koszty eksploatacji ciągnika.



Sprawdzona część do intensywnej pracy

Uszczelniaacz piasty koła tylnego 3386895M1 to pewny wybór dla użytkowników ciągników Massey Ferguson, którzy oczekują szczelności, trwałości i bezproblemowej pracy mostu tylnego w każdych warunkach.