



DANE TECHNICZNE

czas usuwania powłoki:

- akrylowe farby, lakiery, lakierobejce: od 5 do 15 min
- rozpuszczalnikowe lakiery, lakierobejce: od 30 do 60 min
- farby rozpuszczalnikowe: od 70 min do 1h 45 min
- farby emulsyjne ftalowe: od 5 do 30 min
- lakiery poliuretanowe: od 3 do 15 min
- tynki i kleje: od 5 do 20 min

dopuszczalna temperatura produktu: od +5°C do +25°C

temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji: od +5°C do +25°C (optymalnie od +15°C do +25°C)

skład: mieszanina rozpuszczalników organicznych

opakowania: 1 l

zużycie:

- 1 l na ok. 4 m²

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- usuwanie powłok wykończeniowych jednoskładnikowych: farb, lakierów, bejc, tynków (z wyłączeniem tynków mineralnych), klejów, szpachlówek
- do stosowania na różnego rodzaju podłożach takich jak: beton, drewno, płytki ceramiczne, metal, szkło, cement, glazura, gips
- do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome
- do czyszczenia zabrudzonych narzędzi (np. pędzli)

UWAGA: Wyróbu nie należy stosować na materiałach z PVC, innych tworzyw sztucznych oraz powierzchni wrażliwych na

działanie rozpuszczalników. Produkt nie usuwa powłok przemysłowych dwukomponentowych.

ZALETY

- bardzo skuteczny, usuwa różnego rodzaju powłoki
- bezpieczny dla wielu różnych materiałów, m.in. nie powoduje ciemnienia drewna
- dzięki żelowej konsystencji wygodny do stosowania na powierzchniach pionowych

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia starej powłoki powinna być sucha, oczyszczona z pyłów i innych zanieczyszczeń. Łuszczące się fragmenty powłok należy usunąć. Przed użyciem wyrobu należy zabezpieczyć wszystkie elementy i powierzchnie, które mogłyby zostać uszkodzone przez preparat.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Bezpośrednio przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać poprzez wstrząsanie szczelnie zamkniętym pojemnikiem.

NARZĘDZIA

Produkt aplikować w rękawiczkach i okularach ochronnych, za pomocą pędzla. Do usuwania rozmiękczonej powłoki używać szpachelki, skrobaka lub waty stalowej. Czyszczenie powierzchni wykonywać z pomocą twardej, nylonowej lub ryżowej szczotki.

Narzędzia czyścić rozpuszczalnikami organicznymi bezpośrednio po użyciu. Przed płukaniem usunąć możliwie jak najwięcej wyróbu z narzędzi.

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do aplikacji wyrobu zaleca się wykonanie próby reakcji podłoża na preparat w miejscu mało widocznym. Zaleca się przeszlifowanie powierzchni papierem ściernym w celu ułatwienia wnikania produktu.

Nakładać równomiernie wyrób na czyszczoną powierzchnię, tak, aby utworzona warstwa była grubości ok. 2-3 mm.

W zależności od rodzaju i grubości usuwanej powłoki, preparat należy pozostawić na niej na określony czas (patrz. DANE TECHNICZNE). Usunąć rozmiękczone fragmenty materiału. (Na

powierzchniach drewnianych usuwanie prowadzić zgodnie z kierunkiem słojów). Po zakończeniu procesu, powierzchnię dokładnie oczyścić z użyciem ciepłej wody.

Jeżeli końcowy efekt nie jest zadowalający, można ponownie nałożyć wyrób stosując większą jego ilość i wydłużyć czas działania.

Odczekać przynajmniej 24 godziny przed aplikacją nowych powłok wykończeniowych.

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych, oddziaływania wiatru i silnego nasłonecznienia.

Prace wykonywać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać oparów.

PRZECHOWYWANIE

Termin przydatności produktu wynosi 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia. Chronić przed temperaturami powyżej 30°C i poniżej 0°C. Podczas transportu należy zachowywać warunki przechowywania. Nie dopuszczać do powstawania uszkodzeń mechanicznych i termicznych opakowań.

UWAGI

Przyjęte rozwiązania powinny być zgodne z aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

Producent odpowiada jedynie za jakość dostarczanego wyrobu. Odpowiedzialność producenta nie obejmuje nieprawidłowego zastosowania produktu. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie stosownych prób we własnym zakresie.

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg reakcji.

Przestrzegać przepisów BHP. Wyrób należy chronić przed dostępem dzieci. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zawarte są w Karcie Charakterystyki.