



# Pierścień łożyska gumowy uszczelka MAKITA HR2470

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Nazwa przedmiotu: Pierścień łożyska Makita HR 2470

Indeks produktu : 16-030

Opis produktu:

Pierścień łożyska do młotowiertarki Makita HR 2470 .

Numer katalogowy oryginalnej części: 421955-0

Zastosowanie: HR2811FT, HR2811F, HR2810, HR2800, HR2470FT, HR2470F, HR2470, HR2460F, HR2460, HR2230, BHR202, BHR240, BHR261, BHR261T, BHR241

Typ: Zamiennik

## Parametry Techniczne

| Parametr       | Wartość   |
|----------------|-----------|
| Kod producenta | 16-030    |
| Marka          | LSP       |
| Rodzaj         | uszczelka |

LSP\_CZESCI



5903794702721

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN (GTIN) | 5903794702721 |
|------------|---------------|

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|