



Futerko uchwyt SDS wiertarki MAKITA HR2450 HR2470

Galeria Produktu



Opis Produktu

Nazwa przedmiotu: Zestaw naprawczy uchwytu Makita HR2440, HR2450, HR2470

Indeks produktu : 15-001-6+20

Opis produktu:

Zestaw naprawczy uchwytu do młotowiertarki Makita HR 2450.

Numery oryginalnych części znajdujących się w komplecie:

286263-4, 233940-9, 417629-9, 257241-1, 345187-4, 233916-6

Zastosowanie: HR 2450, HR 2440, HR 2470 i inne (pełna lista zastosowań znajduje się w opisie)

Wymiary:

Blaszka trzymająca kulę : śr.zew.32mm śr.wew.19x21,2mm


kulka : 7mm

Plastik+guma śr zew43 i 35mm śr.wew22/33/41 wys. 42mm

Zestaw naprawczy można stosować również w:

HR1830

HR3210FCT



HR3210C

HR3200C

HR2811F

HR2810

HR2800

HR2470F

HR2470

HR2460F

HR2460

HR2450

HR2440

HR2450F

HR2440F

HR2432

HR2230

HR2020

BHR162

BHR202

BHR240

BHR261

BHR241

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	15-001-6+20
Marka	LSP
Rodzaj	uchwyt
EAN (GTIN)	5903794702479
Stan	Nowy