

⚡**Dlaczego warto wybrać Stemple rymarskie, kaletnicze do skóry – zestaw 20 wzorów do tłoczenia?**⚡

✔ **20 różnorodnych wzorów:** Zestaw zawiera szeroką gamę wzorów, od klasycznych ornamentów po nowoczesne motywy, co pozwala na różnorodne zastosowanie w projektach.

✔ **Wysoka jakość wykonania:** Stemple są wykonane z trwałego metalu, co zapewnia ich wytrzymałość i precyzję w odbijaniu wzorów.

✔ **Łatwość użytkowania:** Prosta obsługa sprawia, że stemple są odpowiednie zarówno dla profesjonalistów, jak i osób dopiero zaczynających swoją przygodę z kaletnictwem.

✔ **Wszechstronność:** Nadają się do zdobienia zarówno skór naturalnych, jak i sztucznych.

✔ **Kreatywność:** Dzięki zestawowi możesz tworzyć niepowtarzalne projekty, które przyciągną uwagę i wyróżnią Twoje wyroby.

Instrukcja bezpieczeństwa: Zestaw 20 stempli do skóry

Zestaw 20 stempli kaletniczych to narzędzia przeznaczone do pracy udarowej. Ich użycie wiąże się z ryzykiem zmiażdżenia palców, odprysków metalu lub uszkodzenia skóry w wyniku niekontrolowanego uderzenia. Stemple należy traktować jako narzędzia precyzyjne, których powierzchnia robocza musi być utrzymywana w czystości, aby zapewnić wysoką jakość wzorów i bezpieczeństwo użytkowania.

Przygotowanie stanowiska pracy

Praca ze stemplami wymaga zastosowania ciężkiego, stabilnego blatu. Pod skórę należy podłożyć matę lub płytę, która wytrzyma uderzenia pobijakiem. Nie należy używać stempli na szklanych lub metalowych powierzchniach, gdyż może to spowodować odbicie narzędzia i niebezpieczny odprysk. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że skóra jest prawidłowo zwilżona, co ułatwia tłoczenie i zapobiega nadmiernemu odbijaniu się stempla.

Prawidłowe użytkowanie

Stempel należy ustawić prostopadle do powierzchni skóry. Trzymaj stempel pewnie, ale unikaj zaciskania palców bezpośrednio przy podstawie, aby uniknąć ich przygniecenia podczas uderzenia. **Uderzenie pobijakiem powinno być celne i prostopadłe.** Nierówne uderzenie może spowodować wysunięcie się stempla z ręki lub jego uszkodzenie. Podczas pracy z zestawem 20 wzorów należy zwracać uwagę na stabilność uchwytu przy każdej zmianie końcówki.

Zagrożenia i środki ochrony

Podczas pracy z narzędziami metalowymi istnieje ryzyko odprysków, szczególnie jeśli uderzenia są zbyt silne lub jeśli stempel uderzy w twardy przedmiot. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych podczas intensywnej pracy. W przypadku wystąpienia zadziorów na górnej części stempla, należy je niezwłocznie usunąć pilnikiem, aby uniknąć skaleczenia dłoni podczas trzymania narzędzia.

Konserwacja i przechowywanie

Po pracy stemple należy oczyścić z resztek wody i preparatów chemicznych, aby zapobiec korozji. Przechowuj zestaw w oryginalnym opakowaniu, które zapobiega wzajemnemu obijaniu się elementów. Regularnie sprawdzaj stan powierzchni roboczej stempli. Jeśli wzór ulegnie deformacji lub metal zacznie pękać, stempel należy wycofać z użytku, gdyż może on trwale uszkodzić skórę lub spowodować nieprzewidziane odbicie narzędzia.