CareFusion

Informational Bulletin

Important Information - Please Read & Keep

Vmax Sterilization and Disinfection Information

Recomenda-se que as orientações abaixo devem ser seguida não só para desinfecção e esterilização, mas também para manter a qualidade do seu instrumento.
Uma limpeza inadequada pode causar inoperante seu sistema. Use os métodos de limpeza aprovados, listados abaixo, para os componentes Vmax: Sensor de fluxo, Coletor de saliva, Conjunto de válvula com balonetes, Tubos corrugado (claro e azul), e borrachas.

Recomendações

- Os Sensores de fluxos devem ser limpos (agua e sabão), em seguida, esterilizados a cada paciente.
- Para obter um melhor resultado use líquidos e soluções a frio. De acordo com as instruções da embalagem da solução (Normalmente deixe de molho por 10 minutos). Ultrapassar o intervalo recomendado pode resultar em danos para o sensor de fluxo. Lavar e secar completamente antes de usar.
- Baixa temperatura (<55ºC) esterilização de Óxido de Etileno é aceitável.
- Não autoclavar o sensor de fluxo.
- Soluções líquidas contendo> 2,6% glutaraldeído **não são** recomendados, pois podem danificar plásticos de policarbonato.
- Ao limpar, não inserir nada dentro do sensor de fluxo, pois isso pode danificar os filamentos de detecção.
- Usar água destilada (pura), não usar “agua de torneira (comum)” pois possui sais mineiras e pode corroer partes metálicas.

CareFusion

Informational Bulletin

Important Information - Please Read & Keep

Vmax Sterilization and Disinfection Information

Métodos de limpeza aprovado

- Temperaturas abaixo de 55 graus Cº
- Soluções de glutaraldeído a 2,6% ou abaixo
- ETO no ciclo FRIO
- O Sistema Sterrad (peróxido de hidrogênio 58%)

Substancias validadas

- Cidex OPA (Ortho-phthalaldehyde 0.55%)
- Cidex (Glutaraldehyde 2.4%)
- Metricide (Glutaraldehyde 2.6%)
- Wavecide (Glutaraldehyde 2.5%)
- Procide (Glutaraldehyde 2.4%)
- Sporox (Hydrogen Peroxide 7.5%)
- Madacide FD (Isopropanol 21% & Dowanol 0.3%)
- Sporicidin (Phenol 1.93% & Glutaraldehyde 1.12%)
- **Vmax Canopy - desinfetantes spray ou toalhetes**
- **Vmax Corpo Box Janelas - Não utilize substâncias que contenham amônia ou álcool**

Nunca usar

- Temperaturas acima de 55 graus Cº
- O sistema Sterris (ácido peroxiacético 35%)
- Nenhuma solução alcalina
- Nenhuma solução de glutaraldeído acima de 2,6%

CareFusion

Informational Bulletin

Important Information - Please Read & Keep

Vmax Sterilization and Disinfection Information

Procedimento

1) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada.

2) Imergir objeto em um recipiente com detergente enzimático (aguardar tempo indicado pelo produto, indicado **ENZOL** Johson&Johson) .

3) Imergir objeto em um recipiente com solução desinfetante (aguardar tempo indicado pelo produto, indicado **CIDEX OPA** Johson&Johson).

4) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada para remoção de resíduos.

5) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada pela segunda vez.

6) Secar em ar ambiente, com exceção do sensor de fluxo, restante dos acessórios podem secar com ajuda do ar comprimido.