CareFusion

Procedimento de limpeza – Vyntus CPX

Recomenda-se que as orientações abaixo devem ser seguida não só para desinfecção e esterilização, mas também para manter a qualidade do seu instrumento.
Uma limpeza inadequada pode causar inoperante seu sistema. Use os métodos de limpeza aprovados, listados abaixo, para os componentes: Turbina, Mascaras, Adaptadores da mascara, DVT adaptador, DVT Sensor.

Recomendações

- O Sensores de volume e as mascaras devem ser esterilizados a cada paciente.
- Para obter um melhor resultado use líquidos e soluções a frio. De acordo com as instruções da embalagem da solução (Normalmente deixe de molho por 10 minutos). Ultrapassar o intervalo recomendado pode resultar em danos para o sensor de volume e outros acessórios. Lavar e secar completamente antes de usar.
- Não autoclavar o sensor de volume.
- Soluções líquidas contendo> 2,6% glutaraldeído **não são** recomendados, pois podem danificar plásticos de policarbonato.
- Usar água destilada (pura) para o sensor de volume, não usar "agua de torneira (comum)" pois possui sais mineiras e pode corroer partes metálicas. O restante dos acessórios não tem problema em usar agua normal.

CareFusion

Procedimento

1) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada*.

2) Imergir objeto em um recipiente com detergente enzimático (aguardar tempo indicado pelo produto, indicado **ENZOL/CIDEZYME** Johson&Johson). Twin tube e DVT Vyntus CPX esfregar um pano com a substancia na região indicada abaixo.

3) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada* para remoção de resíduos.

4) Imergir objeto em um recipiente com solução desinfetante (aguardar tempo indicado pelo produto, indicado **CIDEX OPA** Johson&Johson).

5) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada para remoção de resíduos.

6) Imergir objeto em um recipiente com agua destilada* pela segunda vez.

7) Secar em ar ambiente, com exceção do sensor de volume, restante dos acessórios podem secar com ajuda do ar comprimido.

* Obrigatório somente para o sensor de volume.