



Faca de corte

Linha tracejada deve aparecer na impressão (Obs.: não deve ser picotada)

Dimensões para desenvolvimento da faca de corte