މ.ގޯލްޑަން ސަންބީމްގެ 2 ވަނަ ބުރުގެ މަރާމާތުތައް
)އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނު މާކު ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ވޯކްޝޮޕްތައް ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތަށް ހޯލުތައް ލިބުން
ދަތިވާތީ، ގޯލްޑަންސަންބީމުގައި އެކަން ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ
މަރާމާތުތައް.(
1. ފާޚާނާއަށްދާން، ޢިމާރާތުން ނުކުންނަ ދޮރާއި ދޮރުފަތް ބަދަލުކުރުން.
2. މައި ޢިމާރާތުގެ އިރުމަތީ ފުރާޅުގެ އެންމެ ދެކުނުބައި (އިންވެންޓްރީ ރޫމާދިމާލަށް އޮތް ފުރާޅު) އެކްސްޓެންޝަނެއްލައި
ދަމާލައި ދެފުރާޅު ދެމެދަށް ދިޔަދޮވިލައި (އެއްކޮޅަށް ފެންފައިބާގޮތަށް ލެވެލްކޮށް) ތިރިއަށް ފެންފައިބާގޮތް ހޮޅިއެއްލުން.
3. ދެ ފުރާޅު ދެމެދުގައިވާ ދިޔަދޮވި މަތީގައި ދާއެޅައި ދިޔަދޮއްވަށް ފަތް ނޭޅޭގޮތް ހެދުން. (ޕްލާސްޓިކް ދާ)
4. ފޫވެއްޓިފައިވާ 4 ގަނޑު ޓިނު ބަދަލުކުރުން.
5. ހޯލު، އިރުމައްޗާއި ހުޅަނގަ ށްވާގޮތަށް ވަކިކޮށް އެ ދެމެދުގައި 40(* 9 * 2" ގެ) ޕާޓިޝަން ޖެހުން. (ޕާޓިޝަންގެ
ތިރިން 6" ގެ ގާފޮޅެއްލައި ޕާޓިޝަންގެ އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް ދެވޭގޮތަށް ދޮރުފަތެއް ހަރުކޮށް ދޮރުފަތުގައި
ތަޅުހަރުކުރުމާއެކު(
6. ގުދަންފަޅިން ފާޚާނާއަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ދޮރެއްކަނޑައި ދޮރުކަންޏާއި ދޮރުހަރުކޮށް ކުލައާއި ދަވާދުލުން.
7. ގާޑު ރޫމްގެ ތިރީބައިގައި ފިލާޖެހުން.
8. ތަޅުންގަނޑުގައިވާ އަޅައިގަންނަ ތަންތަން ލެވެލްކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު، އެތަނުގައި (ޓައިލްސްއާއި އެއްގޮތް)
ދަވާދުލުން.
9. ކުލަލުން. (ހުޅަނގު ހޯލާއި އަލަށްޖެހި ޕާޓިޝަނާއި ގާޑު ރޫމްގެ ތިރި އަދި އަލަށް ހެދި މަގުމަތީ ފާރުބުރީގެ ދެފަރާތް)
10. މައި ހޯލުގައި (ހޯލުގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ބައިގައި) 4 ފަންކާ ހަރުކުރުން. (KDK, Orient(
11. މައި ހޯލުގެ ހުގަނގު ފަރާތު ލައިޓްތައް، ސީލިންގ ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށް ދިއްލޭގޮތް ހެދުން. 24(ވޯޓްގެ 8 ލައިޓް)
12. މައި ހޯލުގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ލައިޓްތައް، ސީލިންގ ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށް ދިއްލޭގޮތް ހެދުން. 24(ވޯޓްގެ 4 ލައިޓް)
13. މައިހޯލުގައި 18000 ބީޓީޔޫ ގެ 2 އޭސީ ހަރުކޮށް، އޭސީއަށް ކަރަންޓްވައިރު އަޅައި ކަރަންޓް ގުޅުން.
14. ހޯލްގެ ސީލިންގުން ހަލާކުވެފައިވާ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން.
15. ބޭރަށް ފެންނަންހުރި ކަރަންޓް ވައިރުގެ ބައިތައް ރީތިކޮށްލައި ހާމައަށް ނުހުންނާނެހެން ހެދުން.