ބީލަން ޙާޞިލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމުގައި ބަލާ ޕޮއިންޓް ދޭނެ މިންގަޑުތައް
ހުށަހެޅި ފަރާތް އަގު މުއްދަތު އެކްސްޕީރިއަންސް ޖުމްލަ
100 10 10 80
އަގަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް
އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނީ 80 ޕޮއިންޓްއެވެ.)މިގޮތުން ޕޮއިންޓްދެވޭނީ އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާ
ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ.
މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެގޮތް
އެންމެ ކުރު މުއްދަތު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް ލިބޭނީ 10 ޕޮއިންޓްއެވެ.)މިގޮތުން ދެވޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް
އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު އެއަށްފަހު ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ރޭޝިއޯ
އިންނެވެ.(
އެކްސްޕީރިއަންސްއަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް
އެކްސްޕީރިއަންސް ކަމުގައި ބަލާނީ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ 50،000.00ރ (ފަންސާސް ހާސް) އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ތަކަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިގޮތުން ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ. އަދި 50،000.00ރ އިން ދަށުގެ
މަސައްކަތްތަކަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
ލިބޭ ޕޮއިންޓް
ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ގި ރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ދެވޭ ޕޮއިންޓް
50,000.00ރ އިން ފެށިގެން 99,999.00ރ އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ 2.5 ގިނަވެގެން މިބަޔަށް ލިބޭނީ 10
ލިޔުން ޕޮއިންޓް
100,000.00ރ އިން ފެށިގެން 499,999.00ރ އާއި ދެމެދުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ 5
ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް
500,000.00ރ އިން މަތީގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުމަކަށް 10
ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތައް ޗެކް ކުރާއިރު ޞައްޙަ ނޫން ކަމަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ އެ
ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ބިޑް ބާޠިލް ކުރެވޭނެއެވެ.