FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

DTCDS510

Taladros inalámbricos

12 V
Voltaje

20 Nm
Torque máximo

0-750 rpm
Velocidad

0,8-10 mm
Mandril

Taladro atornillador inalámbrico 12 V

Taladra y atornilla con 20 Nm de torque, luz LED y carga por USB tipo C; con una batería de 1,5 Ah



Taladro atornillador inalámbrico de 12 V con velocidad variable de 0 a 750 rpm sin carga y 20 Nm de torque máximo. El anillo de torque tiene 15 posiciones más la de taladro, y el mandril sin llave, de plástico, recibe brocas de 0,8 a 10 mm.

Tiene luz LED de trabajo integrada y la batería se carga por un puerto USB tipo C. Viene con una batería de 1,5 Ah; el cargador se vende por separado.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **12 V**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-750 rpm**
VELOCIDADES MECÁNICAS **1**	TORQUE MÁXIMO **20 Nm**
AJUSTES DE TORQUE **15+1**	MANDRIL **Sin llave, plástico**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **0,8-10 mm**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍA INCLUIDA **1 × 1,5 Ah ion de litio (DTLBS5150)**	PUERTO DE CARGA DE LA BATERÍA **USB tipo C**
CARGADOR **Se vende por separado**	PESO NETO **1,06 kg**
EMPAQUE **Caja de color**	

FICHA TÉCNICA

DTCDS510

INCLUYE

- 1 batería de ion de litio 1,5 Ah (DTLBS5150)

USOS

- Perforar ladrillo, madera y plástico
- Atornillar y desatornillar con control de torque
- Trabajos de montaje y bricolaje donde se necesita una herramienta liviana y sin cable

RECOMENDACIONES

- Usa solo la batería original DTLBS5150 (12 V máx., 1,5 Ah) que indica el manual.
- Carga la batería entre 10 °C y 40 °C y déjala enfriar antes de cargarla si está caliente.
- Cambia el sentido de giro solo con el taladro detenido y déjalo en la posición central cuando no lo uses.
- Prueba el torque en un tornillo de muestra antes de empezar y suelta el gatillo apenas el embrague salte.
- Para tornillos de madera, haz primero un agujero guía; no presiones de más al taladrar, que no acelera el trabajo y daña la broca.
- Si lo usas hasta descargar la batería, deja descansar la herramienta 15 minutos antes de seguir con otra batería.
- Sujeta las piezas pequeñas en un tornillo de banco o una prensa.