FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

**TAC2231151**

Disco abrasivo de desbaste (metal)

**115 mm (4-1/2 pulg)**
Diámetro

**6,0 mm**
Espesor

**22,2 mm**
Eje

**Cóncavo tipo 27**
Forma

6 925582 160857

# Disco de desbaste 4-1/2 pulg, centro cóncavo

Para desbastar metal con esmeriladora angular




Disco abrasivo de desbaste de centro deprimido (cóncavo, tipo 27) de 115 mm (4-1/2 pulg), 6,0 mm (1/4 pulg) de espesor y eje de 22,2 mm, para desbastar metal.

Está fabricado bajo la norma MPA y se vende por unidad. Se usa para quitar material, rebabas y cordones de soldadura en piezas metálicas.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| DIÁMETRO<br>**115 mm (4-1/2 pulg)** | ESPESOR<br>**6,0 mm (1/4 pulg)** |
| DIÁMETRO DEL EJE<br>**22,2 mm (7/8 pulg)** | CENTRO<br>**Deprimido (cóncavo)** |
| TIPO DE DISCO<br>**Cóncavo tipo 27** | NORMA DE FABRICACIÓN<br>**MPA** |
| APLICACIÓN<br>**Desbaste de metal** | COLOR<br>**Turquesa** |
| PESO<br>**0,146 kg** | |

FICHA TÉCNICA

# TAC2231151

## INCLUYE

- 1 disco

## USOS

- Desbaste de metal
- Trabajos de construcción en piezas metálicas

## RECOMENDACIONES

- Usa gafas o careta, guantes y protección auditiva: el desbaste lanza chispas y partículas.
- Revisa el disco antes de montarlo; si está rajado, golpeado o húmedo, no lo uses.
- Confirma que las RPM máximas de la esmeriladora no superen las del disco y deja puesta la guarda.
- Trabaja con la cara del disco, apoyándolo con una inclinación suave, y no lo uses para cortar de canto.
- No fuerces la pieza contra el disco: deja que el abrasivo haga el trabajo.