FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

THKTHP10892

Kit de herramientas con taladro inalámbrico

89
Piezas

12 V, 1,5 Ah
Batería

20 Nm
Torque máximo

0,8-10 mm
Portabrocas

6 976057 333252

Kit de 89 piezas con taladro inalámbrico 12 V

Taladro, batería y herramientas de mano en maletín para uso doméstico



Maletín de 89 piezas para uso doméstico que combina un taladro inalámbrico de 12 V (ref. TDLI12428) con batería de litio de 1,5 Ah (ref. TBLI12153), cable de carga USB tipo C y herramientas de mano para armar, ajustar y colgar.

El taladro llega a 0-750 rpm sin carga, entrega hasta 20 Nm de torque, tiene portabrocas de 0,8 a 10 mm, 15+1 posiciones de torque y luz de trabajo LED integrada. El kit trae además brocas, puntas, tornillos y tacos.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZAS **89**	VOLTAJE DEL TALADRO **12 V**
VELOCIDAD SIN CARGA **0-750 rpm**	TORQUE MÁXIMO **20 Nm**
CAPACIDAD DEL PORTABROCAS **0,8-10 mm**	POSICIONES DE TORQUE **15+1**
BATERÍA **Ion de litio 12 V, 1,5 Ah (TBLI12153)**	CARGA **Cable USB tipo C**
LUZ DE TRABAJO **LED integrada**	TIEMPO DE CARGA **Alrededor de 2 horas, según uso**
USO **Doméstico**	PESO **3,26 kg**
GARANTÍA **1 año**	PRESENTACIÓN **Maletín de transporte**

FICHA TÉCNICA

THKTHP10892

VOLTAJE DE CARGA

220-240 V ~ 50/60 Hz

INCLUYE

- 1 taladro inalámbrico 12 V (TDLI12428)
- 1 batería 12 V 1,5 Ah (TBLI12153)
- 1 cable de carga USB tipo C
- 1 portabits magnético
- 1 destornillador SL5,5x100 y 1 PH1x100
- 1 alicate combinado de 7 pulgadas
- 1 llave ajustable de 6 pulgadas
- 1 martillo mini de garra de 8 oz
- 1 probador de corriente (lápiz de prueba)
- 1 cinta métrica de acero de 3 m
- 1 cuchillo retráctil de cuchilla de 9 mm
- 8 llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 y 6 mm
- 5 brocas helicoidales: 2, 3, 4, 5 y 6 mm
- 4 brocas para madera: 4, 5, 6 y 8 mm
- 20 puntas para destornillador
- 20 tornillos (10 ST3,5 y 10 ST4)
- 20 tacos plásticos (10 de 6 mm y 10 de 5 mm)

USOS

- Taladrar madera y atornillar en trabajos del hogar
- Armar muebles y colgar cuadros o estantes
- Ajustes y reparaciones domésticas con herramientas de mano

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad al taladrar y sujeta bien la pieza de trabajo.
- Escoge la posición de torque más baja que te sirva para no dañar tornillos ni materiales.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga la batería en un lugar seco y no la dejes expuesta al calor o a la humedad.
- Verifica que el cargador sea compatible con el tomacorriente donde lo vas a conectar.