FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TSP9309

Careta de soldar electrónica

90 x 35 mm
Visión

Fija 11
Sombra oscura

2
Sensores

DIN 16
UV/IR

Careta de soldar automática, visión 90 x 35 mm

Oscurecimiento automático con sombra fija 11 y carga solar



Careta de soldar de oscurecimiento automático con área de visión de 90 x 35 mm y cartucho de 110 x 90 x 10 mm. Estado claro DIN 4, estado oscuro de tono fijo 11 y protección UV/IR DIN 16, con dos sensores de arco.

Se enciende y se apaga sola, y su sombra y sensibilidad no se ajustan: funcionan en automático. El retardo de oscuro a claro es de 0,15 a 0,45 s. Se alimenta con celdas solares y batería de litio, y sirve para amperajes TIG desde 20 A.

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN **90 x 35 mm**	TAMAÑO DEL CARTUCHO **110 x 90 x 10 mm**
SENSORES DE ARCO **2**	ESTADO CLARO **DIN 4**
ESTADO OSCURO **Tono fijo 11**	CONTROL DE SOMBRA **No ajustable**
CONTROL DE SENSIBILIDAD **No ajustable, automático**	RETARDO (OSCURO A CLARO) **0,15-0,45 s, automático**
TIEMPO DE CONMUTACIÓN **1/5.000 s**	PROTECCIÓN UV/IR **DIN 16**
AMPERAJE TIG MÍNIMO **20 A (CC) / 20 A (CA)**	ENCENDIDO Y APAGADO **Completamente automático**

6 925582 156560

FICHA TÉCNICA

TSP9309

ALIMENTACIÓN **Células solares y batería de litio**	TEMPERATURA DE OPERACIÓN **-5 a 55 °C**
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-20 a 70 °C**	COLOR **Negro**
PESO **0,92 kg**	EMPAQUE **Caja de color**

INCLUYE

- 1 careta de soldar automática

USOS

- Soldadura con electrodo, MIG y TIG con corriente de 20 A o más
- Trabajo de taller y construcción

RECOMENDACIONES

- Revisa que el oscurecimiento funcione antes de empezar a soldar.
- Como la sombra es fija en 11, confirma que sirve para tu proceso y corriente.
- Cambia el protector exterior cuando esté rayado o salpicado.
- Usa guantes y ropa de manga larga, y suelda en un lugar ventilado.