FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TSP9403

Protección para soldadura

90 x 35 mm
Área de visión

DIN 11
Estado oscuro

< 1 ms
Tiempo de cambio

2
Sensores

Lentes de soldar con oscurecimiento automático

Protección para los ojos al soldar, con cambio de claro a oscuro en < 1 ms



Lentes de soldar con oscurecimiento automático (fotosensibles), con un área de visión de 90 x 35 mm y dos sensores. Pasan del estado claro al oscuro DIN 11 en menos de 1 ms cuando detectan el arco, y protegen contra rayos UV e IR hasta DIN 11.

Se encienden y apagan solos, y se alimentan con un panel solar y una batería de litio CR1025, así que no hay que cargarlos. Sirven para soldadura TIG desde 30 A y trabajan entre -5 y +55 °C.

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN **90 x 35 mm**	TAMAÑO DEL CARTUCHO **108 x 51 x 5 mm**
SENSORES **2**	ESTADO OSCURO **DIN 11**
PROTECCIÓN UV/IR **Hasta DIN 11**	ENCENDIDO Y APAGADO **Automático**
TIEMPO DE CAMBIO (CLARO A OSCURO) **< 1 ms**	AMPERAJE TIG MÍNIMO **≥ 30 A**
TEMPERATURA DE OPERACIÓN **-5 °C a +55 °C**	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-20 °C a +70 °C**
ALIMENTACIÓN **Panel solar y batería de litio CR1025**	PESO **0,32 kg**

6 941639 848967

FICHA TÉCNICA

TSP9403

EMPAQUE
Blíster doble

INCLUYE

- 1 lente de soldar con oscurecimiento automático

USOS

- Protección de los ojos en soldadura con electrodo y TIG
- Trabajos de taller y mantenimiento donde se suelda con frecuencia

RECOMENDACIONES

- Revisa que el lente cambie a oscuro antes de empezar a soldar; si no oscurece, no lo uses.
- Cuida el cartucho de golpes y salpicaduras: un cartucho rayado o roto no protege.
- Guárdalo dentro del rango de temperatura indicado y cambia la batería CR1025 cuando el cambio se vuelva lento.
- Usa además guantes de cuero y ropa de manga larga: el lente solo protege los ojos.