FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

TSP9405

Gafas de soldadura

90 x 35 mm
Área de visión

2
Sensores

3 / 11
Estado claro / oscuro

hasta DIN 13
Protección UV/IR

Gafas de soldadura con oscurecimiento automático

Gafas con filtro que oscurece solo, protección UV/IR hasta DIN 13



Gafas de soldadura con filtro de oscurecimiento automático: pasan del estado claro (3) al oscuro (11) en 0,4 a 1 ms al detectar el arco, con 2 sensores. Su área de visión es de 90 x 35 mm.

Dan protección UV/IR hasta DIN 13, se encienden y apagan solas y se alimentan con panel solar y una batería de litio 2xCR1025. Trabajan entre -5 y +55 °C.

ESPECIFICACIONES

ÁREA DE VISIÓN **90 x 35 mm**	TAMAÑO DEL CARTUCHO **108 x 51 x 6 mm**
SENSORES **2**	ESTADO CLARO **3**
ESTADO OSCURO **11**	PROTECCIÓN UV/IR **Hasta DIN 13**
ENCENDIDO Y APAGADO **Automático**	TIEMPO DE CONMUTACIÓN (CLARO A OSCURO) **0,4-1 ms**
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO **-5 °C a +55 °C**	TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO **-20 °C a +70 °C**
ALIMENTACIÓN **Panel solar y batería de litio 2xCR1025**	EMPAQUE **Blíster doble**
PESO NETO **0,2 kg**	

FICHA TÉCNICA

TSP9405

INCLUYE

- 1 gafa de soldadura con oscurecimiento automático

USOS

- Protección de los ojos en soldadura eléctrica
- Trabajos de soldadura en taller

RECOMENDACIONES

- Prueba el filtro antes de soldar y no lo uses si no oscurece al instante.
- Cambia el cartucho si está rayado, roto o con manchas.
- No lo uses a temperaturas fuera del rango de trabajo indicado.
- Mantén limpios los sensores y el panel solar para que el filtro reaccione bien.
- Usa además ropa y guantes de soldador para proteger la piel.