TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTCKLI2019

Combo de herramientas inalámbricas

20 V
Voltaje

5 piezas
Herramientas

2 de 4,0 Ah
Baterías

13 kg
Peso neto

Combo inalámbrico 20V de 5 piezas

Rotomartillo, taladro, llave de impacto, pulidora y lámpara con 2 baterías

Combo industrial de 5 herramientas inalámbricas de 20 V que comparten batería: llave de impacto de 1/2" (hasta 300 Nm), taladro (hasta 45 Nm), rotomartillo SDS plus (2,5 J), pulidora de 4-1/2" y lámpara de trabajo.

Incluye 2 baterías de 4,0 Ah, 1 cargador de 110-120 V, vasos, brocas, cincel y discos de corte, todo en bolso de lona. Pesa 13 kg neto.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE **20 V**	HERRAMIENTAS INCLUIDAS **5 (llave de impacto, taladro, rotomartillo, pulidora y lámpara)**
LLAVE DE IMPACTO: CUADRANTE **1/2"**	LLAVE DE IMPACTO: VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.300 / 0-2.100 rpm**
LLAVE DE IMPACTO: FRECUENCIA DE IMPACTO **0-2.000 / 0-3.300 golpes/min**	LLAVE DE IMPACTO: PAR MÁXIMO **300 Nm**
TALADRO: VELOCIDAD SIN CARGA **0-400 / 0-1.500 rpm**	TALADRO: PAR MÁXIMO **45 Nm**
TALADRO: CAPACIDAD DEL MANDRIL **0,8-10 mm**	TALADRO: POSICIONES DE TORQUE **15+1**
ROTOMARTILLO: VELOCIDAD SIN CARGA **0-1.100 rpm**	ROTOMARTILLO: FRECUENCIA DE IMPACTO **0-5.000 golpes/min**
ROTOMARTILLO: ENERGÍA DE IMPACTO **2,5 J**	ROTOMARTILLO: CAPACIDAD EN CONCRETO **26 mm**

FICHA TÉCNICA

UTCKLI2019

PULIDORA: VELOCIDAD SIN CARGA **3.000 / 8.500 rpm**	PULIDORA: DIÁMETRO DEL DISCO **4-1/2"**
LÁMPARA: POTENCIA LED **1,5 W**	LÁMPARA: LÚMENES **150 ±10 %**
BATERÍAS **2 de 4,0 Ah**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
PESO **13 kg**	EMPAQUE **Bolso de lona**

INCLUYE

- 1 llave de impacto 1/2" sin escobillas
- 1 taladro con mandril plástico
- 1 rotomartillo SDS plus sin escobillas
- 1 pulidora de 4-1/2" sin escobillas
- 1 lámpara de trabajo
- 2 vasos (19 y 21 mm)
- 3 brocas y 1 cincel
- 1 juego de 10 discos de corte de metal de 115 mm
- 2 baterías de 4,0 Ah
- 1 cargador

USOS

- Taller industrial y mantenimiento
- Construcción, montaje y reparación
- Perforar, apretar, cortar y pulir con un solo sistema de baterías

RECOMENDACIONES

- Usa solo baterías y cargador compatibles con la herramienta y carga en un lugar seco y ventilado.
- Retira la batería antes de cambiar accesorios o hacer ajustes.
- Usa gafas de seguridad y guantes; en trabajos con polvo, mascarilla.
- Sujeta bien la pieza y mantén las manos lejos de la zona de trabajo.
- Guarda la herramienta y las baterías en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.