FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI426981

Taladro de impacto inalámbrico

42 V
Voltaje

69 Nm
Par máximo

1/2"
Mandril

22+1+1
Ajustes de torque

6 932584 808380

Taladro percutor inalámbrico 42 V, 69 Nm

Percutor sin escobillas de 42 V con 1 batería, cargador y 47 accesorios



Taladro de impacto inalámbrico de 42 V con motor sin escobillas, con par máximo de 69 Nm y mandril de 1/2". Trabaja a 0-500 / 0-2.000 rpm y entrega hasta 30.000 impactos/min cuando se usa la función de impacto.

Con mandril metálico, bloqueo de husillo y luz LED de trabajo. Viene en maletín con 1 batería de 2,0 Ah, cargador, 47 accesorios, brocas para concreto y puntas de impacto. Sirve para perforar, atornillar y trabajar sobre cemento, hormigón, madera y acero.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto (percutor) inalámbrico**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **42 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2.000 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **30.000 impactos/min**	PAR MÁXIMO **69 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/2"**	AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**
MANDRIL **Metálico**	CAJA DE ENGRANAJES **Mecánica de 2 velocidades**
BLOQUEO DE HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
BATERÍAS **1 de 2,0 Ah (TFBLI42201)**	CARGADOR **UTFCLI42021**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI426981

VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**	CERTIFICACIÓN **CE**
MATERIAL **Plástico y metal**	COLOR **Turquesa**
GARANTÍA **1 año**	PESO **3,6 kg**

INCLUYE

- 1 batería de 2,0 Ah (TFBLI42201)
- 1 cargador (UTFCLI42021)
- 47 piezas de accesorios
- 3 brocas para concreto (4, 5 y 6 mm)
- 2 puntas de destornillador de impacto de 150 mm (PH2)
- 1 maletín portátil

USOS

- Perforar madera, metal y, con la función de impacto y brocas adecuadas, mampostería
- Atornillar y desatornillar
- Trabajos de construcción e industriales

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar concreto o mampostería.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y sostén la herramienta con firmeza; si trae mango auxiliar, úsalo.
- Elige la velocidad y el ajuste de torque según el material antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.