TOTAL

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

UTIDLI429982

Taladro de impacto inalámbrico

42 V
Voltaje

99 Nm
Par máximo

1/2"
Mandril

22+1+1
Ajustes de torque

6 932584 807482

Taladro percutor inalámbrico 42 V, 99 Nm

Percutor sin escobillas de 42 V y 99 Nm con 2 baterías, cargador y brocas



Taladro de impacto inalámbrico de 42 V con motor sin escobillas, con par máximo de 99 Nm y mandril de 1/2". Trabaja a 0-500 / 0-2.000 rpm y entrega hasta 30.000 impactos/min cuando se usa la función de impacto.

Con mandril metálico, bloqueo de husillo, luz LED e indicador LED de batería. Viene en maletín con 2 baterías de 2,0 Ah, cargador, tres juegos de brocas, puntas de impacto, avellanadora y tuercas magnéticas; la marca lo orienta a construcción.

ESPECIFICACIONES

TIPO **Taladro de impacto (percutor) inalámbrico**	VOLTAJE DE LA BATERÍA **42 V**
MOTOR **Sin escobillas (brushless)**	VELOCIDAD SIN CARGA **0-500 / 0-2.000 rpm**
FRECUENCIA DE IMPACTO **30.000 impactos/min**	PAR MÁXIMO **99 Nm**
CAPACIDAD DEL MANDRIL **1/2"**	AJUSTES DE TORQUE **22+1+1**
MANDRIL **Metálico**	CAJA DE ENGRANAJES **Mecánica de 2 velocidades**
BLOQUEO DE HUSILLO **Sí**	LUZ DE TRABAJO **LED integrada**
INDICADOR DE BATERÍA **LED**	BATERÍAS **2 de 2,0 Ah (TFBLI42201)**

FICHA TÉCNICA

UTIDLI429982

CARGADOR **UTFCLI42021**	VOLTAJE DE CARGA **110-120 V ~ 50/60 Hz**
COLOR **Turquesa**	GARANTÍA **1 año**
PESO **5,28 kg**	

INCLUYE

- 2 baterías de 2,0 Ah (TFBLI42201)
- 1 cargador (UTFCLI42021)
- 3 brocas planas para madera (16, 19 y 22 mm)
- 3 brocas para concreto (5, 6 y 8 mm)
- 3 brocas HSS para metal (4, 5 y 6 mm)
- 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)
- 2 puntas de destornillador de impacto de 150 mm (PH2)
- 1 broca avellanadora
- 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6, 8 y 10 mm)
- 1 maletín portátil

USOS

- Perforar madera, metal y, con la función de impacto y brocas adecuadas, mampostería
- Atornillar y desatornillar
- Trabajos de construcción e industriales

RECOMENDACIONES

- Usa gafas de seguridad y protección auditiva, sobre todo al perforar concreto o mampostería.
- Sujeta bien la pieza de trabajo y sostén la herramienta con firmeza; si trae mango auxiliar, úsalo.
- Elige la velocidad y el ajuste de torque según el material antes de empezar.
- Retira la batería antes de cambiar brocas o puntas.
- Carga las baterías solo con el cargador original y en un lugar seco.