UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

ÍTEM

3114K

Abrazadera de tornillo sin fin

1/2"
Medida

2
Unidades

Tornillo sin fin
Cierre

Amarillo
Acabado

7 708294 276042

Abrazadera sin fin 1/2" amarilla x 2

Para asegurar mangueras y tubos flexibles sobre sus acoples



Abrazadera metálica de tornillo sin fin, medida 1/2", para asegurar mangueras y tubos flexibles sobre sus acoples. Al girar el tornillo, la banda se cierra alrededor de la manguera y la aprieta contra la boquilla o el niple.

Viene en paquete de 2 unidades, con acabado amarillo. La banda lleva ranuras troqueladas donde engrana el tornillo, y la cabeza hexagonal con ranura se aprieta con llave de copa o con destornillador de pala.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	ÍTEM **3114K**
MEDIDA NOMINAL **1/2"**	UNIDADES POR PAQUETE **2**
TIPO DE CIERRE **Tornillo sin fin sobre banda ranurada**	CABEZA DEL TORNILLO **Hexagonal con ranura**
ACABADO **Amarillo tornasolado**	EMPAQUE **Bolsa plástica con colgador**

INCLUYE

- Paquete con 2 abrazaderas iguales

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

3114K

USOS

- Fijar mangueras de agua, jardín y lavadoras a llaves, niples y boquillas
- Asegurar mangueras de aire y de combustible en motores, compresores y maquinaria
- Sujetar ductos y tubos flexibles en instalaciones y reparaciones
- Reparaciones de mantenimiento en casa, taller y finca

RECOMENDACIONES

- Escoge la abrazadera por el diámetro exterior de la manguera ya puesta sobre el acople, no por el de la manguera suelta.
- Ubícala sobre la parte de la manguera que cubre el acople, a unos milímetros del borde, y nunca sobre la manguera sola.
- Aprieta de forma pareja hasta que la manguera no gire ni se salga; apretar de más corta la manguera o barre el tornillo.
- Revisa el apriete después de las primeras horas de uso y cuando la manguera trabaje con calor o vibración.
- En ambientes muy húmedos, con químicos o cerca del mar, prefiere una abrazadera de acero inoxidable.
- No la reutilices si la banda quedó deformada o las ranuras están gastadas.