UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

ÍTEM

8890

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

3 m
Longitud

10 ft
Equivale a

Con imanes
Gancho

Con caucho
Carcasa

4 125357 960084

Flexómetro encauchetado 3 m con imanes

Para medir hasta 3 m y fijar el gancho a superficies de metal



Flexómetro de 3 m (10 ft) en blíster, con carcasa negra recubierta y detalle en naranja, cinta amarilla y gancho metálico que lleva dos imanes visibles. Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería e instalaciones.

El gancho con imanes sirve para sostenerlo en superficies de hierro o acero al medir. Tiene botón de freno negro sobre el frente para dejar la cinta fija.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	ÍTEM **8890**
LONGITUD **3 m (10 ft)**	RECUBRIMIENTO DE LA CARCASA **Caucho**
COLOR **Negro con naranja; etiqueta amarillo neón**	GANCHO DE LA PUNTA **Metálico con dos imanes**
FRENO **Botón negro en el frente**	COLOR DE LA CINTA **Amarilla con graduación en negro**
PRESENTACIÓN **Blíster**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

8890

INCLUYE

- 1 flexómetro

USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.