UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT1571

Báscula colgante para maletas

50 kg
Capacidad

Digital con luz
Pantalla

Tara y unidad
Funciones

6 973877 765973

Pesa digital para equipaje 50 kg

Para pesar tu maleta antes de llegar al aeropuerto



Pesa digital de mano para equipaje, con capacidad de hasta 50 kg. Cuelgas la maleta de la correa, la levantas por el cuerpo de la pesa y lees el peso en la pantalla.

Trae pantalla digital con luz de fondo, botón de encendido y tara (Z/T) y botón UNIT para cambiar la unidad de medida.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT1571**
ÍTEM **17172**	CAPACIDAD MÁXIMA **50 kg**
PANTALLA **LCD digital con luz de fondo**	BOTONES **Encendido/tara (Z/T) y cambio de unidad (UNIT)**
SUJECIÓN **Correa de tela con gancho**	ACABADO **Plateado**

INCLUYE

- 1 pesa digital con correa

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT1571

USOS

- Pesar maletas antes de viajar para no pasarte del límite de la aerolínea
- Pesar bolsos, paquetes y encomiendas
- Pesar bultos pequeños en casa o en el negocio sin una báscula de piso

RECOMENDACIONES

- Enciéndela sin carga, espera a que marque cero y después cuelga la maleta.
- Pasa la correa por la manija de la maleta y cierra bien el gancho antes de levantar.
- Levántala derecho y quieta, sin balancear, hasta que la lectura se estabilice.
- No cuelgues más de 50 kg: puedes dañar el sensor.
- Si la pantalla se ve débil o no enciende, cambia la batería.
- Guárdala seca y sin peso colgado.