UDUKE
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2119

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

10 m
Longitud

33 ft
Equivale a

Botón frontal
Freno

Flexómetro 10 m

Para medir hasta 10 m en obra, taller y carpintería



Flexómetro de 10 m (33 ft) con carcasa de plástico amarilla, cinta amarilla con graduación en negro y gancho metálico en la punta. Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería e instalaciones.

Tiene botón de freno en la parte frontal para dejar la cinta fija en la medida y correa de sujeción para colgarlo de la muñeca o de un gancho.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2119**
ÍTEM **19745**	LONGITUD **10 m (33 ft)**
COLOR DE LA CARCASA **Amarillo, con botón de freno negro**	GANCHO DE LA PUNTA **Metálico**
COLOR DE LA CINTA **Amarilla con graduación en negro**	CORREA **Correa de sujeción negra**

INCLUYE

- 1 flexómetro

FICHA TÉCNICA

HT2119

USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.