UDUKE®
USTED EL ARTISTA. NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2121

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

5 m / 16 ft
Longitud

19 mm
Ancho de cinta

Con caucho
Carcasa

Botón frontal
Freno

Flexómetro encauchetado 5 m x 19 mm

Para medir hasta 5 m con carcasa recubierta en caucho



Flexómetro de 5 m (16 ft) con cinta de 19 mm de ancho y carcasa recubierta en caucho, en negro y amarillo. Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería, instalaciones y trabajos de mantenimiento.

El recubrimiento de caucho protege la carcasa y da un agarre más firme. Tiene botón de freno en la parte frontal para dejar la cinta fija en la medida, y gancho metálico en la punta para engancharla al borde de la pieza.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2121**
ÍTEM **19747**	LONGITUD **5 m (16 ft)**
ANCHO DE CINTA **19 mm**	RECUBRIMIENTO DE LA CARCASA **Caucho**
COLOR **Negro y amarillo**	FRENO **Botón de bloqueo en la parte frontal superior**
GANCHO DE LA PUNTA **Metálico**	COLOR DE LA CINTA **Amarilla con graduación en negro**
CORREA **Correa de sujeción en la parte trasera**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2121

INCLUYE

- 1 flexómetro

USOS

- Medir longitudes de hasta 5 m en obra, taller, carpintería y ferretería.
- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de instalación y mantenimiento donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.