FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2123

Flexómetro (cinta métrica retráctil)

7,5 m
Longitud

25 ft
Equivale a

Con caucho
Carcasa

Flexómetro encauchetado 7,5 m

Para medir hasta 7,5 m con carcasa recubierta en caucho



Flexómetro de 7,5 m (25 ft) con carcasa recubierta en caucho, en negro y amarillo. Sirve para tomar medidas en obra, taller, carpintería, instalaciones y trabajos de mantenimiento.

El recubrimiento de caucho protege la carcasa y da un agarre más firme. Tiene botón de freno en la parte frontal para dejar la cinta fija en la medida, gancho metálico en la punta y correa de sujeción. El rótulo de la carcasa va en un círculo amarillo.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2123**
ÍTEM **19749**	LONGITUD **7,5 m (25 ft)**
RECUBRIMIENTO DE LA CARCASA **Caucho**	COLOR **Negro y amarillo**
FRENO **Botón de bloqueo en la parte frontal**	GANCHO DE LA PUNTA **Metálico**
COLOR DE LA CINTA **Amarilla con graduación en negro**	CORREA **Correa de sujeción**

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2123

INCLUYE

- 1 flexómetro

USOS

- Tomar y marcar medidas en piezas, muros, puertas, ventanas y muebles.
- Trabajos de obra, taller, carpintería e instalaciones donde se necesite una medida rápida.

RECOMENDACIONES

- Acompaña la cinta al recogerla: no la dejes regresar de golpe, porque el impacto del gancho la desgasta y puede descalibrar la punta.
- Activa el freno antes de leer o marcar para que la cinta no se mueva.
- Mantén la cinta limpia y seca; si se moja, sécala antes de recogerla para evitar óxido.
- No dobles la cinta en ángulo cerrado ni la pises: se marca y pierde rigidez.
- Cuida los bordes de la cinta al recogerla: son metálicos y pueden cortar.