FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT2145

Juego de acoples rápidos neumáticos

5
Piezas

4
Conectores

Dorado
Acabado

Acoples rápidos para pintar, juego de 5 piezas

Para armar la conexión rápida entre el compresor, la manguera y varias herramientas



Juego de 5 piezas para conexión rápida de aire: un acople hembra con rosca hembra, un conector (enchufe) con rosca hembra y tres conectores con rosca macho. Con un solo acople en la manguera puedes dejar un conector en cada pistola o herramienta y cambiar entre ellas sin herramientas.

Todas las piezas son metálicas de acabado dorado. El acople tiene camisa moleteada para agarrarlo al soltarlo y base hexagonal; los conectores tienen hexágono para apretarlos con llave.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT2145**
ÍTEM **19580**	PIEZAS **5**
USO **Línea de aire de pistola de pintar**	ACOPLE **1 hembra, con camisa moleteada y base hexagonal de rosca hembra**
CONECTORES CON ROSCA HEMBRA **1**	CONECTORES CON ROSCA MACHO **3**
ACABADO **Metálico dorado**	

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT2145

INCLUYE

- 1 acople rápido hembra (rosca hembra)
- 1 conector (enchufe) con rosca hembra
- 3 conectores (enchufes) con rosca macho

USOS

- Conectar la pistola de pintar a la manguera del compresor
- Dejar un conector puesto en cada pistola o herramienta de aire y cambiar entre ellas
- Talleres de pintura y acabados con pistola

RECOMENDACIONES

- Revisa que la medida de rosca y el tipo de acople coincidan con los de tu equipo antes de comprarlo.
- Usa cinta de teflón en las roscas para que no se escape el aire.
- Aprieta con llave sobre el hexágono, no sobre la camisa moleteada.
- Descarga la presión de la línea antes de desconectar.
- No superes la presión de trabajo de tu compresor ni de la herramienta.
- Mantén acoples y conectores limpios de pintura y polvo para que cierren bien.