FICHA TÉCNICA

REFERENCIA

HT3038

Gafa de soldadura tipo monogafa con visores abatibles

Redondos
Oculares

Abatible
Visor oscuro

Claro
Lente fijo

Banda elástica
Sujeción

Gafa para soldar redonda

Para proteger los ojos en soldadura oxiacetilénica y trabajos con llama



Monogafa de soldar con dos oculares redondos. Cada uno lleva un lente claro fijo y encima un visor oscuro abatible, que se sube para ver con claridad y se baja cuando empieza la soldadura.

Cuerpo negro con aros amarillos y banda elástica con ajuste a ambos lados para sujetarla a la cabeza.

ESPECIFICACIONES

MARCA **UDUKE**	REFERENCIA **HT3038**
ÍTEM **20720**	FORMA **Redonda, tipo monogafa**
VISOR OSCURO **Abatible, un ocular por ojo**	LENTE FIJO **Transparente**
SUJECIÓN **Banda elástica con ajuste lateral**	COLOR **Negro con amarillo**

INCLUYE

- 1 gafa para soldar redonda

UDUKE®
USTED EL ARTISTA.
NOSOTROS SU HERRAMIENTA

FICHA TÉCNICA

HT3038

USOS

- Soldadura oxiacetilénica y trabajos con soplete
- Talleres de herrería y metalmecánica
- Trabajos de mantenimiento

RECOMENDACIONES

- Baja el visor oscuro antes de encender la llama o el arco, nunca después.
- Revisa que los lentes no estén rayados ni rotos antes de cada uso.
- Ajusta la banda para que el cuerpo selle bien alrededor de los ojos.
- Si el trabajo es con arco eléctrico, confirma que el oscurecimiento del visor sea suficiente para ese proceso o usa careta.